

柏小学校対策箇所一覧表

地図上の番号	学校・PTA等からの要望箇所	点検年度	学校・PTA等からの説明・要望	関係機関による点検結果	対策の実施状況
①	西武線音大踏切から南側の道路	令和6年度	・交通量に対して道が狭く危険。	<ul style="list-style-type: none"> ・自転車の交通量も多く、車道が狭いことから歩道を自転車が行く姿が見受けられた。 ・踏切から南側の丁字路ではミラーが3つ設置されているが、これ以上、ミラーを増やすとかえってドライバーの混乱を招いてしまう。また、ミラーだけでは確認ができない箇所も存在するため、市としては、目視による確認を推奨している。 ・注意喚起の看板の設置については、電柱等の取り付け可能箇所がないため難しい。 <p>○立川警察署にて自転車に対する啓発のため、当該箇所の巡回の実施を検討する。 ⇒巡回の実施をしている部署に対して情報提供を行いました。</p>	実施済み(対策効果の把握中)
②	西武線音大踏切付近の交差点及び踏切より北側道路	令和6年度	・信号待ち、踏切待ちできる場所が狭く、自転車と歩行者がぶつかることがある。	<ul style="list-style-type: none"> ・踏切から北側すぐの交差点付近で自転車に対して車道を走行するように毎朝、登校時に保護者のボランティアの方々による注意喚起を行っている。 ・交差点付近では、雨水樹は付近にいくつか設置されているが、道路の勾配等から雨の日に水溜りができている。 <p>○関係部署にて水溜りができている原因を確認する。 ⇒関係部署にて現地確認を行っています。対策について、引き続き検討を行っています。</p> <p>○道路課にて外側線の再塗装を検討する。 ⇒再塗装しました。</p> <p>○立川警察署にて自転車に対する啓発のため、当該箇所の巡回の実施を検討する。 ⇒巡回の実施をしている部署に対して情報提供を行いました。</p>	一部実施済み(対策効果の把握中)
③	日大二高グラウンド前交差点	令和3年度	・北側から来る車両が多く、右左折の際、児童が巻き込まれるのが心配。 ・信号待ちの場所に柵がある。	○児童に対し、信号待ちの場所にある柵の内側にいるよう指導する。 ⇒小学校で年間を通じて実施中です。	実施済み(対策効果の把握中)
		令和6年度	・北側から来る車両が多く、右左折の際、児童が巻き込まれるのが心配。 ・信号待ちの場所に柵がある。	<ul style="list-style-type: none"> ・シルバー人材センターによるボランティアの見守り活動を実施している。 <p>○引き続き、小学校で児童に対して注意喚起を行う。 ⇒児童に対して注意喚起を行っています。</p>	
④	千手橋南信号から立川柏町郵便局までの道路	令和3年度	・スクールゾーンになっているが、規制時間帯も車両が多い。 ・横断歩道が少ない。	○ウマ出しを行い、通行車両を減らす。 ⇒PTAで年間を通じて実施中です。 ○横断歩道の設置を要望する ⇒設置は難しいとの意見があった。	実施済み(対策効果の把握中)
		令和6年度	・スクールゾーンになっているが、規制時間帯も車両が多い。 ・横断歩道が少ない。	<p>○道路課にて外側線の再塗装を検討する。 ⇒再塗装しました。</p> <p>○道路課にてスクールゾーンの再塗装を検討する。 ⇒再塗装しました。</p>	
⑤	よしざわ商店(千住橋南交差点の左の箇所から)前のスクールゾーン、横断歩道	令和6年度	・スクールゾーンの塗装が薄くなっている。 ・自家用車が歩道に入ることが多く、危険。	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道付近では人が待てるスペースがあまりない。また、車は信号に従い停止をするが、自転車は走行して、横断歩道を渡る児童と衝突する危険性がある。 <p>○道路課にてスクールゾーン入口を示す路面標示の再塗装の検討をする。 ⇒再塗装しました。</p> <p>○立川警察署にて自転車利用者に対する啓発のため、当該箇所の巡回と自転車の走行速度の計測の実施を検討する。 ⇒引き続き、現地調査をしていきます。</p>	一部実施済み(対策効果の把握中)
	立川柏町団地1号棟東側T字路	令和3年度	・スクールゾーンになっているが、規制時間帯も車両が多い。 ・建物が死角になって、車両と横断する児童との衝突が心配。	○児童に対し、当該道を横断する際は十分に注意するよう指導する。 ⇒小学校で年間を通じて実施中です。	対策完了