

第4号様式（第11条関係）

定期調査報告書

整理番号

— —

(第一面)

建築基準法第12条第1項の規定による定期調査の結果を報告します。この報告書に記載の事項は、事実に相違ありません。

立川市長

殿

年 月 日

報告者氏名

(所有者（管理者がある場合は管理者）)

調査者氏名

【1 所有者】

【イ 氏名のフリガナ】 立川市長 酒井 大史
 【ロ 氏名】 立川市長 酒井 大史
 【ハ 郵便番号】 190-8666
 【ニ 住所】 東京都立川市泉町1156番地9号
 【ホ 電話番号】 042-523-2111

【2 管理者】

【イ 氏名のフリガナ】
 【ロ 氏名】
 【ハ 郵便番号】
 【ニ 住所】
 【ホ 電話番号】

【3 調査者】

(代表となる調査者)

【イ 資格】 ()建築士 ()登録 第 [] 号
 特定建築物調査員

【ロ 氏名のフリガナ】

【ハ 氏名】

【ニ 勤務先】

【ホ 郵便番号】

【ヘ 所在地】

【ト 電話番号】

(その他の調査者)

【イ 資格】 ()建築士 ()登録 第 [] 号
 特定建築物調査員

【ロ 氏名のフリガナ】

【ハ 氏名】

【ニ 勤務先】

【ホ 郵便番号】

【ヘ 所在地】

【ト 電話番号】

【4 報告対象建築物】

【イ 所在地】 東京都立川市一番町6-8-37
 【ロ 名称のフリガナ】 立川市立西砂児童館
 【ハ 名称】 立川市立西砂児童館
 【ニ 用途】 児童福祉施設

【5 調査による指摘の概要】

【イ 指摘の内容】 要是正の指摘あり (既存不適格) 特記すべき事項あり 指摘なし

【ロ 指摘の概要】 (要是正（既存不適格を除く。))
 建築物の外部、屋上及び屋根、建築物の内部、避難施設等
 (既存不適格)

【ハ 改善予定の有無】 (要是正のみ記入) 有 (令和 年 月に改善予定) 無

【ニ その他特記事項】 (特記事項のみ記入)

【報告書(写)返送先】

〒	※受付欄	※記事欄	※判定欄
住所			
名称			
電話			

(日本産業規格A列4番)

(第二面)

建築物及びその敷地に関する事項

【1 敷地の位置】

【イ 防火地域等】 防火地域 準防火地域 その他 () 指定なし
 【ロ 用途地域】 第一種中高層住居専用地域

【2 建築物及びその敷地の概要】

【イ 構造】	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造	<input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造	
	<input type="checkbox"/> 鉄骨造	<input type="checkbox"/> その他 ()	
【ロ 階数】	地上 2 階	地下 0 階	塔屋 階
【ハ 敷地面積】	1,650.09 m ²		
【ニ 建築面積】	362.63 m ²		
【ホ 延べ面積】	599.45 m ²		

(今回報告部分の床面積の合計 m²)

【3 階別用途別床面積】	用途	床面積	階別床面積の合計
【イ 階別用途別】 (2 階)	(児童館) ()	260.60 m ² ()	260.60 m ²
	() ()	m ² ()	260.60 m ²
	(児童館) ()	338.85 m ² ()	338.85 m ²
	() ()	m ² ()	m ²
	(児童館) ()	m ² ()	m ²
	() ()	m ² ()	m ²
	(児童館) ()	599.45 m ² ()	599.45 m ²
	() ()	m ² ()	m ²
	() ()	m ² ()	m ²

【4 性能検証法等の適用】 耐火性能検証法 防火区画検証法 区画避難安全検証法 (階)
 階避難安全検証法 (階) 全館避難安全検証法
 その他 () 適用なし

【5 検査対象建築設備】 防火設備 換気設備 排煙設備 非常用照明装置 給水設備・排水設備

【6 増築、改築、用途変更等の経過】

年	月	日	概要 ()
年	月	日	概要 ()
年	月	日	概要 ()
年	月	日	概要 ()

【7 関連図書の整備状況】

【イ 確認に要した図書】	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 各階平面図あり) <input type="checkbox"/> 無			
【ロ 初回確認済証】	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
交付番号	昭和 63 年 10 月 4 日	第	391	号
交付者	<input checked="" type="checkbox"/> 建築主事 <input type="checkbox"/> 指定確認検査機関 ()			
【ハ 直近確認済証】	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
交付番号	年 月 日	第		号
交付者	<input type="checkbox"/> 建築主事 <input type="checkbox"/> 指定確認検査機関 ()			
【ニ 完了検査に要した図書】	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
【ホ 初回検査済証】	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 (完了年月 年 月)			
交付番号	平成 1 年 5 月 9 日	第	391	号
交付者	<input checked="" type="checkbox"/> 建築主事 <input type="checkbox"/> 指定確認検査機関 ()			
【ヘ 直近検査済証】	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 (完了年月 年 月)			
交付番号	年 月 日	第		号
交付者	<input type="checkbox"/> 建築主事 <input type="checkbox"/> 指定確認検査機関 ()			
【ト 直近の仮使用】	交付番号 年 月 日 第 号			
【チ 全体計画認定】	交付番号 年 月 日 第 号			
【リ 維持保全に関する準則又は計画】	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
【ヌ 前回の調査に関する書類の写し】	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 対象外			

【8 備考】

調査等の概要

【1 調査及び検査の状況】

- 【イ 今回の調査】 令和7年 3月 11日実施
 【ロ 前回の調査】 実施（令和4年 2月 16日報告） 未実施
 【ハ 防火設備の検査】 実施（ 年 月 日報告） 未実施（ 年 月に実施予定） 対象外
 【ニ 建築設備の検査】 実施（令和5年 12月 27日報告） 未実施（ 年 月に実施予定） 対象外
 【ホ 昇降機等の検査】 実施（ 年 月 日報告） 未実施（ 年 月に実施予定） 対象外

【2 調査の状況】

(敷地及び地盤)

- 【イ 指摘の内容】 要是正の指摘あり（ 既存不適格） 特記すべき事項あり 指摘なし
 【ロ 指摘の概要】

- 【ハ 改善予定の有無】 有（ 年 月に改善予定）
 無

(建築物の外部)

- 【イ 指摘の内容】 要是正の指摘あり（ 既存不適格） 特記すべき事項あり 指摘なし
 【ロ 指摘の概要】 外壁

- 【ハ 改善予定の有無】 有（ 年 月に改善予定）
 無

(屋上及び屋根)

- 【イ 指摘の内容】 要是正の指摘あり（ 既存不適格） 特記すべき事項あり 指摘なし
 【ロ 指摘の概要】 屋根

- 【ハ 改善予定の有無】 有（ 年 月に改善予定）
 無

(建築物の内部)

- 【イ 指摘の内容】 要是正の指摘あり（ 既存不適格） 特記すべき事項あり 指摘なし
 【ロ 指摘の概要】 壁の室内に面する部分、床、天井

- 【ハ 改善予定の有無】 有（ 年 月に改善予定）
 無

(避難施設等)

- 【イ 指摘の内容】 要是正の指摘あり（ 既存不適格） 特記すべき事項あり 指摘なし
 【ロ 指摘の概要】 排煙窓開閉不良

- 【ハ 改善予定の有無】 有（ 年 月に改善予定）
 無

(その他)

- 【イ 指摘の内容】 要是正の指摘あり（ 既存不適格） 特記すべき事項あり 指摘なし
 【ロ 指摘の概要】

- 【ハ 改善予定の有無】 有（ 年 月に改善予定）
 無

(注：□ 指摘の概要については、既存不適格を除く要是正の指摘事項のみについて記載のこと。)

【3 石綿を添加した建築材料の調査状況】 (該当する室)

- 【イ 該当建築材料の有無】 有（飛散防止措置 無）（ ）
 有（飛散防止措置 有）（ ）
 無

- 【ロ 措置予定の有無】 有（ 年 月に改善予定）
 無

【4 耐震診断及び耐震改修の調査状況】

- 【イ 耐震診断の実施の有無】 有（耐震性の有無） 有 無 不明
 無（ 年 月に実施予定） 対象外

- 【ロ 耐震改修の実施の有無】 有 無（ 年 月に実施予定） 対象外

【5 建築物等に係る不具合等の状況】

- 【イ 不具合等】 有 無

- 【ロ 不具合等の記録】 有 無

- 【ハ 改善の状況】 実施済 改善予定（ 年 月に改善予定）
 予定なし

【6 備考】

(第四面)

建築物等に係る不具合等の状況

不具合等を把握した年月	不具合等の概要	考えられる原因	改善(予定)年月	改善措置の概要等

(注意)

1 各面共通関係

- ① ※印のある欄は、記入しないでください。
- ② 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
- ③ 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。

調査結果表

様式 その1

当該調査に 与した調査者		氏名				調査者番号				
		代表となる 調査者	[REDACTED]							
		その他の 調査者								
番号	調査項目		適用 の 有無	調査結果等				担当 調査者 番号		
				指摘 なし	要 是 正	既 存 不 適 格	特 記 事 項			
1	敷地及び地盤									
(1)	地盤	地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
(2)	敷地	敷地内の排水の状況	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
(3)		敷地内の通路等の確保の状況	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
(4)	敷地内の通路等	有効幅員の確保の状況	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
(5)		敷地内の通路等の支障物の状況	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
(6)	共同住宅等の主要な入り口からの通路等	通路等の確保の状況								
(7)		通路等の支障物の状況								
(8)	窓先空地及び屋外通路	窓先空地の確保の状況								
(9)		窓先空地から道路等に至るまでの屋外通路の確保の状況								
(10)		窓先空地又は窓先空地から道路等に至るまでの屋外通路等の支障物の状況								
(11)	塀	組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
(12)		組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
(13)	擁壁	擁壁の劣化及び損傷の状況								
(14)		擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況								
(15)	がけ	がけの安全上の支障の状況								
(16)	敷地に直接設置した広告塔及び広告板	広告塔及び広告板本体の劣化及び損傷の状況								
(17)		支持部分等の劣化及び損傷の状況								
	その他の特記事項		/	/	/	/	/	化粧タイルの破損あり		
2	建築物の外部									
(1)	基礎	基礎の沈下等の状況	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
(2)		基礎の劣化及び損傷の状況	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
(3)	土台(木造に限る。)	土台の沈下等の状況								
(4)		土台の劣化及び損傷の状況								
(5)	外壁	外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
(6)		木造の外壁く体の劣化及び損傷の状況								
(7)		組積造の外壁く体の劣化及び損傷の状況								

(日本産業規格A列4番)

その2

(8)	外壁	く体等	補強コンクリートブロック造の外壁く体の劣化及び損傷の状況								
(9)			鉄骨造の外壁く体の劣化及び損傷の状況								
(10)			鉄筋コンクリート造及び鉄骨 鉄筋コンクリート造の外壁く 体の劣化及び損傷の状況	○	○				外壁ひび割れあり		
(11)		外装仕上げ材等	タイル、石ぱり等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況	○	○						
(12)			乾式工法によるタイル、石ぱり等の劣化及び損傷の状況								
(13)			金属系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況								
(14)			コンクリート系パネル(帳販を含む。)の劣化及び損傷の状況								
(15)	窓サッシ等	サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況	○	○				Fix窓及びガラスブロックフレームの錆		
(16)			はめ殺し窓のガラスの固定の状況	○	○						
(17)		外壁に緊結された 広告板、空調室外 機等	機器本体の劣化及び損傷の状況								
(18)			支持部分等の劣化及び損傷の状況								
	その他の特記事項								バルコニー手摺にペンドキャップの欠落、錆といの錆。 鉄部錆及び腐食あり		

3 屋上及び屋根

(1)	屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況	○	○				屋上防水の劣化			
(2)	屋上周り(屋上面を除く。)	バラベットの立ち上り面の劣化及び損傷の状況	○	○							
(3)		笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況	○	○							
(4)		金属笠木の劣化及び損傷の状況									
(5)		排水溝(ドレーンを含む。)の劣化及び損傷の状況									
(6)		屋根の防火対策の状況	○	○							
(7)	屋根	屋根の劣化及び損傷の状況	○	○				屋根材の劣化あり、屋根庇の錆及び庇材の脱落			
(8)		機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況									
(9)		支持部分等の劣化及び損傷の状況									
	その他の特記事項										

4 建築物の内部

(1)	防火区画	令第112条第11項から第13項までに規定する区画の状況									
(2)		令第112条第1項、第4項、第5項又は第7項から第10項までの各項等に規定する区画の状況									
(3)		令第112条第18項等に規定する区画の状況									
(4)		条例第8条に規定する区画の状況	○	○							
(5)		令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の処置の状況	○	○							
(6)		令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況	○	○							

(日本産業規格△列4番)

その3

(7)	壁の室内に面する部分	く体等	木造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況								
(8)			粗積造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況								
(9)			補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況								
(10)			鉄骨造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況								
(11)			鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分のく体の劣化及び損傷の状況	○	○						
(12)		耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁に限る。)	準耐火性能等の確保の状況	○	○						
(13)			部材の劣化及び損傷の状況	○	○						
(14)			鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況								
(15)			給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況	○	○						
(16)			令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁	○	○						
(17)		令第128条の5各項等に規定する建築物の壁の室内に面する部分	室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	○	○				タイル浮きあり		
(18)	床	く体等	木造の床く体の劣化及び損傷の状況	○	○						
(19)			鉄骨造の床く体の劣化及び損傷の状況								
(20)			鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床く体の劣化及び損傷の状況	○	○						
(21)		耐火構造の床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床に限る。)	準耐火性能等の確保の状況	○	○						
(22)			部材の劣化及び損傷の状況	○	○						
(23)			給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況	○	○						
(24)	天井	令第128条の5各項等に規定する建築物の天井の室内に面する部分	室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	○	○						
(25)		特定天井	室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況	○	○				仕上材に漏水跡あり 天井部分にエフロ及び塗装及びモルタルの欠落		
(26)			特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況								
(27)	防火設備(防火扉、防火シャッターその他のこれらに類するものに限る。)又は戸		区画に対応した防火設備又は戸の設置の状況								
(28)			居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備又は戸におけるくぐり戸の設置の状況								
(29)			昭和48年建設省告示第2563号第1第1号ロに規定する基準についての適合の状況								
(30)			防火扉又は戸の開放方向								
(31)			常時閉鎖又は作動した状態にある防火設備又は戸(以下「常閉防火設備等」という。)の本体と枠の劣化及び損傷の状況								
(32)			常閉防火設備等の閉鎖又は作動の状況								
(33)			常閉防火設備等の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況								
(34)			常閉防火扉等の固定の状況								

その4

(35)	照明器具、懸垂物等	照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況									
(36)		防火設備又は戸の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況									
(37)	警報設備	警報設備の設置の状況									
(38)		警報設備の劣化及び損傷の状況									
(39)	居室の採光及び換気	採光のための開口部の面積の確保の状況	○	○							
(40)		採光の妨げとなる物品の放置の状況	○	○							
(41)		換気のための開口部の面積の確保の状況	○	○							
(42)		換気設備の設置の状況	○	○							
(43)		換気設備の作動の状況	○	○							
(44)		換気の妨げとなる物品の放置の状況	○	○							
(45)		吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの(以下「吹付け石綿等」という。)の使用の状況									
(46)	石綿等を添加した建築材料	吹付け石綿等の劣化の状況									
(47)		除去又は固い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況									
(48)		固い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況									
	その他の特記事項		/	/	/	/	/	/	/	/	
5	避難施設等										
(1)	令第120条第2項に規定する通路等	令第120条第2項に規定する通路等の確保の状況	○	○							
(2)	廊下	幅の確保の状況	○	○							
(3)		行き止まり廊下の状況	○	○							
(4)		物品の放置の状況	○	○							
(5)	出入口等	出入口等の確保の状況	○	○							
(6)		物品の放置の状況	○	○							
(7)	屋上広場	屋上広場の確保の状況									
(8)	避難上有効なバルコニー	避難上有効なバルコニーの確保の状況	○	○							
(9)		手すり等の劣化及び損傷の状況	○	○							
(10)		物品の放置の状況	○	○							
(11)		避難器具等の設置の状況	○	○							
(12)		避難器具の操作性の確保の状況	○	○							
(13)	階段	直通階段の設置の状況	○	○							
(14)		幅の確保の状況	○	○							
(15)		手すりの設置の状況	○	○							
(16)		物品の放置の状況	○	○							
(17)		階段各部の劣化及び損傷の状況	○	○							

(日本産業規格 A3列4番)

その5

(18)	階段	屋内に設けられた避難階段	階段室の構造の状況										
(19)			屋内と階段との間の防火区画の確保の状況										
(20)		屋外に設けられた避難階段	開放性の確保の状況	○	○								
(21)			バルコニー又は付室の構造及び面積の確保の状況										
(22)		特別避難階段	付室等の排煙設備の設置の状況										
(23)			付室等の排煙設備の作動の状況										
(24)			付室等の外気に向かって聞くことができる窓の状況										
(25)			物品の放置の状況										
(26)	排煙設備等	防煙壁	防煙区画の設置の状況	○	○								
(27)			防煙壁の劣化及び損傷の状況	○	○								
(28)			可動式防煙壁の作動の状況	○	○								
(29)		排煙設備	排煙設備の設置の状況	○	○								
(30)			排煙設備の作動の状況	○	○	○							
(31)			排煙口の維持保全の状況	○	○								
(32)	その他の設備等	非常用の進入口等	非常用の進入口等の設置の状況										
(33)			非常用の進入口等の維持保全の状況										
(34)		非常用エレベーター	乗降ロビーの構造及び面積の確保の状況										
(35)			乗降ロビー等の排煙設備の設置の状況										
(36)			乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況										
(37)			乗降ロビー等の外気に向かって聞くことができる窓の状況										
(38)			物品の放置の状況										
(39)			非常用エレベーターの作動の状況										
(40)		非常用の照明装置	非常用の照明装置の設置の状況	○									
(41)			非常用の照明装置の作動の状況	○									
(42)			照明の妨げとなる物品の放置の状況	○									
	その他の特記事項				/	/	/	/	/	/	外部階段錆あり、避難出入口扉に錆あり		
6	その他												
(1)	地下街等	地下街又は地下道に面する建築物の地下の部分	防火区画										
(2)			地下の構え又は地下道に面する建築物の地下の部分と地下道との関係										
(3)			地下道の直通階段の確保の状況										
(4)			地下の構えの各部分から地下道等までの歩行距離の状況										
(5)			地下道の地上への開放性の確保の状況										
(6)			物品の放置の状況										

(日本産業規格A列4番)

その6

(7)	地下街等	地下道に面する建築物の地下の部分	階段ホールの構造及び幅 物品の放置の状況										
(8)													
(9)	特殊な構造等	膜構造建築物の膜体、取付部材等	膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況										
(10)			膜張力及びケーブル張力の状況										
(11)		免震構造建築物の免震層及び免震装置	免震装置の劣化及び損傷の状況(免震装置が可視状態にある場合に限る。)										
(12)			上部構造の可動の状況										
(13)	避雷設備		避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況										
(14)	煙突	建築物に設ける煙突	煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況 附帯金物の劣化及び損傷の状況										
(15)			煙突本体の劣化及び損傷の状況										
(16)		令第138条第1項第1号に掲げる煙突	附帯金物の劣化及び損傷の状況										
(17)													
(18)	自動回転ドア (条例第8条の7の規定に適合するもので あり、かつ、自動回転ドアとして通常使 用している場合に限る。)	構造	併設する自動式引き戸及び駆 け込み防止さく等の危険防止 装置の設置の状況										
(19)		作動の状況	自動回転ドアの作動の状況										

その他の確認事項

法第12条第3項の規定による検査を要する防火設備の有無

 有 (階) 無

改善予定状況等

番号	調査項目		改善策の具体的な内容又は改善できない理由	改善(予定)年月
	中項目	小項目		
2(10)	外壁	ぐて棟	外壁ひび割れ補修を行う	未定
2(15)	窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況	サッシフレーム枠の補修を行う	未定
3(1)	屋上	屋上防水	屋上防水面の補修を行う	未定
3(7)	屋根	屋根	屋根材の更新を行う	未定
4(17)	壁の室内に面する部 分	室内に面する部分	エフロ仕上材更新を行う	未定
4(25)	天井	室内に面する部分	エフロ・仕上材更新を行う	未定
4(25)	天井	室内に面する部分	漏水箇所を調査後、改修を行う	未定
4(43)	居室の採光及び換気	換気設備の作動の状況	換気扇の交換を行う	未定
5(30)	排煙設備	排煙設備の作動の状況	排煙窓の補修を行う	未定


(日本産業規格A列4番)

調査結果図


番号	調査項目
1	敷地及び地盤
(1)	地盤
(2)	敷地
(3)から(5)まで	敷地内の通路等
(6)及び(7)	共同住宅等の主要な出入り口からの通路等
(8)から(10)まで	窓先空地及び屋外通路
(11)及び(12)	柵
(13)及び(14)	擁壁
(15)	がけ
(16)及び(17)	敷地に直接設置した広告塔及び広告板
2	建築物の外部
(1)及び(2)	基礎
(3)及び(4)	土台（木造に限る。）
(5)から(18)まで	外壁
3	屋上及び屋根
(1)	屋上面
(2)から(5)まで	屋上周り（屋上面を除く。）
(6)及び(7)	屋根
(8)及び(9)	機器及び工作物（冷却塔設備等）
4	建築物の内部
(1)から(6)まで	防火区画
(7)から(17)まで	壁の室内に面する部分
(18)から(23)まで	床
(24)から(26)まで	天井
(27)から(34)まで	防火設備または戸
(35)及び(36)	照明器具、懸垂物等
(37)及び(38)	警報設備
(39)から(44)まで	居室の採光及び換気
(45)から(48)まで	石綿等を添加した建築材料
5	避難施設等
(1)	令第120条第2項に規定する通路等
(2)から(4)まで	廊下
(5)及び(6)	出入口等
(7)	屋上広場
(8)から(12)まで	避難上有効なバルコニー
(13)から(25)まで	階段
(26)から(31)まで	排煙設備等
(32)から(42)まで	その他の設備等
6	その他
(1)から(8)まで	地下街等
(9)から(12)まで	特殊な構造等
(13)	避雷設備
(14)から(17)まで	煙突
(18)及び(19)	自動回転ドア


注) 配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む。）や撮影した写真の位置等を明記すること。


（日本産業規格 A列3番）




付近見取り図









別添2

関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
		特記事項	<input type="checkbox"/> 要是正 <input checked="" type="checkbox"/> その他
	1(特記)		特記事項 正面玄関前出入口、タイル破損

部位	番号	調査項目	調査結果
		外壁	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
	2(10)		特記事項 外壁クラック

(注意)

- ① この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「部位」欄の「番号」及び「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号及び調査項目に対応したものを記入してください。
- ④ 「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ⑤ 写真是、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

(日本産業規格A列4番)

別添2

関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果 <input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		窓サッシ等	
	2(15)		特記事項 Fix窓及びガラスブロックフレームの錆
			

部位	番号	調査項目	調査結果 <input type="checkbox"/> 要是正 <input checked="" type="checkbox"/> その他
		特記事項	
	2(特記)		特記事項 2Fバルコニー手摺鉄部錆

(注意)

- ① この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「部位」欄の「番号」及び「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号及び調査項目に対応したものを記入してください。
- ④ 「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

(日本産業規格 A列4番)

別添2

関係写真

部位	番号 2(特記)	調査項目	調査結果
		特記事項	<input type="checkbox"/> 要是正 <input checked="" type="checkbox"/> その他
			<p>特記事項</p> <p>ペンドキャップの欠落、中の配管部分の錆</p>

部位	番号 3(1)	調査項目	調査結果
		屋上	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
			<p>特記事項</p> <p>屋上防水の劣化</p>

(注意)

- ① この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「部位」欄の「番号」及び「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号及び調査項目に対応したものを記入してください。
- ④ 「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

(日本産業規格A4列4番)

別添2

関係写真

部位	番号	調査項目		調査結果
		屋根		
	3(7)			<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
			特記事項	
			材の劣化あり	
部位	番号	調査項目		調査結果
		屋根		
	3(7)			<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
			特記事項	
			屋根庇の錆、庇材の脱落	

(注意)

- ① この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「部位」欄の「番号」及び「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号及び調査項目に対応したものを記入してください。
- ④ 「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

(日本産業規格A列4番)

別添2

関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果 <input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		壁の室内に面する部分	
	4(17)		特記事項 タイル浮きあり
部位	番号	調査項目	調査結果 <input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
	4(25)	天井	特記事項 仕上材に漏水跡あり
			

(注意)

- ① この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「部位」欄の「番号」及び「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号及び調査項目に対応したものを記入してください。
- ④ 「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

(日本産業規格A列4番)

別添2

関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果 <input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		天井	
	4(25)		特記事項 天井部分にエプロ及び塗装及びモルタルの欠落

部位	番号	調査項目	調査結果 <input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
		居室の採光及び換気	
	4(43)		特記事項 火気使用室換気扇風量不足

(注意)

- ① この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「部位」欄の「番号」及び「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号及び調査項目に対応したものを記入してください。
- ④ 「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

(日本産業規格 A4列4番)

別添2

関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
		排煙設備	<input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他
	5(30)		特記事項 排煙窓開閉不良

部位	番号	調査項目	調査結果
		特記事項	<input type="checkbox"/> 要是正 <input checked="" type="checkbox"/> その他
	5(特記)		特記事項 避難出入口扉の錠

(注意)

- ① この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「部位」欄の「番号」及び「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号及び調査項目に対応したものを記入してください。
- ④ 「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

(日本産業規格A列4番)

別添2

関係写真

部位	番号 5(特記)	調査項目	調査結果
		特記事項	<input type="checkbox"/> 要是正 <input checked="" type="checkbox"/> その他
		特記事項 避難経路、屋外階段錆	

(注意)

- (注意) ① この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。

② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。

③ 「部位」欄の「番号」及び「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号及び調査項目に対応したものを記入してください。

④ 「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。

⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

(日本産業規格 A列 4番)

定期報告 要是正箇所別紙一覧表

下記の通り要是正箇所がございますので、改善・修繕のご検討をお願い致します

物件名：西砂児童館

実施年月日：2025年03月11日

作業内容： 建築設備定期検査 特定建築物定期調査 防火設備検査

- ◆外壁のクラックの箇所が建物全体的に多数見受けられます。
竣工より10年経過又は直近大規模修繕より10年以上経過している為、外壁面の改修が必要です。
- ◆屋上の防水シートに劣化が見られます。改修が必要です。
- ◆屋根材の劣化が見られます。改修が必要です。
- ◆外部金属部分の錆及び腐食が見られます。改修が必要です。
1~2階 屋外階段手摺
2階 パルコニー手摺
" 屋上避難出入口扉
屋上 屋根庇部分
全体 竪樋及び樋受け金具 4箇所
計8箇所
- ◆ペンドキャップの欠落及び配管部分から錆が出ています。改修が必要です。
2階 テラス外壁上部
" 西面外壁上部(工作室外壁面)
計2箇所
- ◆窓サッシのフレームに錆があります。改修が必要です。
1~2階階段 Fix窓の窓枠及びガラスブロックのフレーム
- ◆外構部分、入口タイルの破損があります。改修が必要です。
- ◆排煙窓作動不良箇所
以下の排煙窓が作動不良の為、改修が必要です。
1階 学童保育室排煙窓 1箇所 (壁面にある開閉装置ボタンの不具合)

◆天井に漏水跡があります。原因調査、改善が必要です。

1階 事務所(2箇所)、図書室

2階 談話室

計4箇所

◆◆厨房ガスコンロの風量不足

厨房ガスコンロのレンジフード風量が非常に弱い状態です。

一酸化炭素中毒の原因となる恐れもあるため、排風機の点検と修繕が必要です。

1階 事務所

〃 廚房

計2箇所

◆屋内タイルの浮き 以下の箇所にタイルの浮きがあります。改修が必要です。

1階 男子トイレ

〃 女子トイレ

〃 身障者便所

計3箇所

◆屋内天井面にエプロレッセンス及びモルタルの欠落及び塗装面の剥離があります。

1~2階 階段踊場

以上