

LINEによる不具合等連絡の対応状況

令和6年 4月
有効連絡件数 13 件

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
1	4月1日	月	一番町4－31付近	市道西68号	汚水枳が飛び出ている	管理する担当部署に引き継ぎました
2	4月2日	火	柴崎町2－6付近	市道1級1号 (立川南通り)	放置自転車	現地を確認し警告書の貼付を行いました。所定の期間経過後現地を確認したところ自転車はありませんでした。
3	4月2日	火	柴崎町2－6付近	市道1級1号 (立川南通り)	放置自転車	現地を確認し警告書の貼付を行いました。所定の期間を経過しても放置されている場合は市で撤去します。
4	4月3日	水	羽衣町3－6付近	市道南464号	カーブミラー視認不良	現地を確認し対応しました
5	4月14日	日	栄町5－35付近	市道東33号	カーブミラーの破損	現地確認し修繕依頼中です→ 修繕工事が完了しました（R6年4月中旬）
6	4月17日	水	高松町2－8付近	都道16号（立川通り）	舗装用ブロックの破損	管理者である東京都に連絡しました

LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
7	4月17日	水	羽衣町1-18付近	市道南411号	道路上の不法投棄及び不法占用	現地確認したところ通行の支障となるものはありませんでした。今後現場パトロールで通行の支障となるものを発見した際は指導します。
8	4月17日	水	羽衣町1-18付近	市道南411号	民地枝等越境によるカーブミラー視認不良	該当地にお住まいの方にせん定のお願いをしました
9	4月19日	金	柴崎町4-13付近	柴崎分水	用水付近の道路の落ち込みについて	現地確認しました。落込みが軽微であるため経過観察とします。
10	4月19日	金	栄町5-43付近	市道東26号 市道東32号	舗装の劣化	現地を確認し補修を行いました
11	4月21日	日	栄町4-2付近	市道東65号	道路標識撤去後の処理についての要望	管理者である立川警察署に連絡しました
12	4月26日	金	砂川町1-8付近	市道2級8号 (南北道路)	舗装用ブロックの段差	現地を確認し補修を行いました
13	4月26日	金	羽衣町2-54付近	市道南446号 市道南457号	道路上に置かれた段差解消ブロック及び自転車等について	自転車については警告書の貼付を行いました。所定の期間を経過しても放置されている場合は市で撤去します。段差解消ブロック及びプランターについては所有者の方に撤去をお願いしました。