

LINEによる不具合等連絡の対応状況

令和6年 6月
有効連絡件数 19 件

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
1	6月1日	土	柴崎町2－8付近	市道1級1号 (立川南通り)	除草依頼	除草を行いました
2	6月3日	月	上砂町3－51付近	都道7号(五日 市街道)	民地枝越境	道路管理者である東京都に連絡しました
3	6月4日	火	幸町4－10付近	市道2級11号 (小川道)	ガードレールに落 書きがある	落書きの消去を行いました
4	6月9日	日	羽衣町1－18付近	市道南411号	道路上の不法投 棄及び不法占用	現地確認したところ通行の支障となるものはありませんで した。今後現場パトロールで通行の支障となるものを発 見した際は指導します。
5	6月9日	日	幸町5－90付近	市道東3号	車道に大きな凹 みがある	現地を確認し補修を行いました
6	6月9日	日	若葉町1－7付近	都道7号(五日 市街道)	ガードレールに落 書きシールが貼ら れている	道路管理者である東京都に連絡しました

LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
7	6月9日	日	柴崎町6-15付近	根川緑道	舗装が2箇所盛り上がっている	根川緑道を管理する公園緑地課に引き継ぎをしました。対応状況については、公園緑地課の対応状況をご確認ください。
8	6月12日	水	柴崎町3-12付近	市道南299号	民地枝越境	せん定されていることを確認しました
9	6月13日	木	栄町2-38付近	市道東72号 (高木通り)	街路樹が道路まで達していたり、剪定枝が放置されている。	現地確認したところ集合住宅内の植栽であったため管理人に対応をお願いしました
10	6月14日	金	羽衣町2-30付近	市道南381号	道路上に段差解消ブロック等が置かれている	所有者の方に撤去のお願いをしました
11	6月15日	土	羽衣町2-9付近	私道 市道南412号	①道路上に段差解消ブロック等が置かれている ②民地枝越境	①段差解消ブロック等が置かれた箇所は、私道のため市では対応できません ②該当地にお住まいの方にせん定のお願いをしました
12	6月19日	水	富士見町5-2付近	市道1級1号 (立川南通り)	歩道上に棚等が置かれている	所有者の方に撤去のお願いをしました
13	6月22日	土	栄町6-10付近	私道	舗装が陥没している	現地確認しましたが、私道のため市では対応できません。土地所有者にて対応をお願いします。

LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
14	6月28日	金	栄町2-5付近	栄緑地	水溜まり	栄緑地を管理する公園緑地課に引き継ぎをしました。 対応状況については、公園緑地課の対応状況をご確認ください。
15	6月28日	金	上砂町5-3付近	市道北10号	カーブミラーが曲がっている	現地を確認し対応しました
16	6月28日	金	栄町4-17付近	都道43号線 (芋窪街道)	歩道にくぼみがある	道路管理者である東京都に連絡しました
17	6月29日	土	上砂町5-4付近	下砂橋 残堀川	①橋が錆びている ②川にゴミが落ちている	管理者である東京都に連絡しました
18	6月30日	日	砂川町4-25付近	市道1級11号 (平成新道)	植栽帯の繁茂	除草及び実生木の除去を行いました
19	6月30日	日	富士見町5-8付近	市道南119号	歩道タイルの破損	現地を確認し補修を行いました