

LINEによる不具合等連絡の対応状況

令和6年 8月
有効連絡件数 36 件

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
1	8月3日	土	幸町4-22付近	市道東15号	放置自転車	現地を確認し警告書の貼付を行いました。その後、所定の期間を経過しても放置されていたので市で撤去しました。
2	8月4日	日	柴崎町3-8付近	市道1級1号 (立川南通り)	歩道タイルが浮いている	補修を行いました
3	8月4日	日	柴崎町2-9付近	市道1級1号 (立川南通り)	放置自転車	現地を確認し警告書の貼付を行いました。その後、現地を確認しましたが自転車はありませんでした。
4	8月4日	日	富士見町5-1付近	市道1級1号 (立川南通り) 市道南145号	除草依頼	通行の支障になる箇所については除草を実施しました
5	8月4日	日	柴崎町2-3付近	市道1級1号 (立川南通り)	歩道タイルが浮いている	補修を行いました
6	8月4日	日	錦町3-5付近	市道1級1号 (立川南通り)	施設敷地からの越境枝	施設を管理する部署に対応をお願いしました

LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
7	8月4日	日	錦町1-24付近	市道1級5号 (やすらぎ通り)	除草依頼	現地を確認し土地所有者の方に対応をお願いしました
8	8月5日	月	錦町4-3付近	市道1級5号 (やすらぎ通り)	越境枝	現地を確認し土地所有者の方に対応をお願いしました
9	8月8日	木	錦町1-4付近	市道1級7号 (WINS通り)	道路の使用について	現地確認し現場管理者に指導しました
10	8月9日	金	幸町4-30付近	市道東169号	放置自転車	現地を確認し警告書の貼付を行いました。その後、所定の期間を経過しても放置されていたので市で撤去しました。
11	8月12日	月	柴崎町2-9付近	市道1級1号 (立川南通り) 市道1級4号 (諏訪通り)	舗装用ブロックが崩れている	補修を行いました
12	8月13日	火	羽衣町2-46付近	市道2級2号 (羽衣いちょう通り)	傘の不法投棄	現地を確認し回収処分しました
13	8月13日	火	曙町2-7付近	市道1級21号 (北口大通り)	街路灯不点灯	修理対応しました

LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
14	8月15日	木	若葉町3-53付近	市道1級9号 (若葉東通り)	道路に小動物の 死骸がある	処理及び道路清掃を行いました
15	8月18日	日	富士見町5-6付近	市道1級1号 (立川南通り)	除草依頼	除草を行いました
16	8月18日	日	柴崎町2-12付近	市道1級1号 (立川南通り)	歩道タイルが浮い ている	補修を行いました
17	8月18日	日	錦町4-3付近	市道1級5号 (やすらぎ通 り)	越境枝	現地を確認し土地所有者の方に対応をお願いしました
18	8月18日	日	錦町1-24付近	市道1級5号 (やすらぎ通 り)	除草依頼	現地を確認し土地所有者の方に対応をお願いしまし た。歩道脇の草については今後除草を予定しておりま す。
19	8月18日	日	富士見町5-1付近	市道1級1号 (立川南通り) 市道南145号	除草依頼	除草を行いました
20	8月18日	日	幸町4-17付近	市道東165号	越境枝	現地を確認し土地所有者の方に対応をお願いしました

LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
21	8月18日	日	西砂町3-54付近	市道西12号	①枝越境によるカーブミラー視認不良 ②越境枝	①現地を確認し対応しました ②農地からの越境枝であるため、農地に関する事務を担当する部署に対応をお願いしました
22	8月19日	月	若葉町3-13付近	市道東96号 (若葉西通り)	歩道に砂が流出している	農地からの砂の流出であるため、農地に関する事務を担当する部署に対応をお願いしました
23	8月19日	月	幸町5-54付近	市道1級11号 (平成新道)	横断歩道に穴が開いている	補修を行いました
24	8月21日	水	西砂町6-26付近	市道1級16号 (殿ヶ谷街道)	越境枝	農地からの越境枝であるため、農地に関する事務を担当する部署に対応をお願いしました
25	8月23日	金	西砂町3-17付近	都道7号(五日市街道)	ガードレールが曲がっている	道路管理者である東京都に連絡しました
26	8月24日	土	曙町1-7付近	市道1級1号 (立川南通り) 市道南145号	除草依頼	通行の支障になる箇所については除草を実施しました

LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
27	8月24日	土	錦町4-3付近	市道1級5号 (やすらぎ通り)	越境枝	現地を確認し土地所有者の方に対応をお願いしました
28	8月24日	土	曙町2-4付近	市道1級21号 (北口大通り)	柱等への落書き	今後落書きの消去を行う予定です→ 落書きの消去を行いました (R6年10月上旬)
29	8月25日	日	曙町2-11付近	都道153号 (緑川通り)	ガスの鉄蓋が外れている	道路管理者である東京都に連絡し、鉄蓋の補修は完了しています
30	8月25日	日	富士見町1-20付近	市道南14号 市道南15号	カーブミラー視認不良	現地を確認し対応しました
31	8月26日	月	砂川町2-40付近	市道1級13号 (国営公園北通り)	ガードポールが外されている	現地を確認し応急処置を行いました。今後交換を検討しています。→ ガードポールの交換を行いました (R6年10月下旬)
32	8月27日	火	緑町6-5付近	市道中128号	桜の木に毛虫が発生している	この毛虫はモンクロシャチホコで、毒性がなく人体に無害なため駆除は行っておりません。しかし、大量発生で通行に支障もあることから、パトロール等で確認し歩道上の毛虫を適時排除しています。

LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
33	8月28日	水	砂川町1－33付近	市道1級13号 (国営公園北 通り)	矢印の白線が薄 い	現地を確認しました。今後再塗装を予定しています。
34	8月30日	金	上砂町2－44付近	都道7号(五日 市街道)	越境枝	道路管理者である東京都に連絡しました
35	8月30日	金	幸町5－50付近	市道1級11号 (平成新道)	道路が陥没して いる	現地を確認し応急処置を行いました。今後舗装補修 工事を予定しています。
36	8月31日	土	富士見町1－13付近	市道南7号	踏切付近の水溜 まり	雨天時に水溜りの状況を確認します。