

## LINEによる不具合等連絡の対応状況

令和6年 11月
有効連絡件数 14 件

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等の内容	対応状況及び結果
1	11月1日	金	一番町2-29付近	市道西49号	街路灯不点灯	修理対応しました
2	11月2日	土	柏町2-5付近	都道7号(五日市街道)	歩道の水溜まり	道路管理者である東京都に連絡しました
3	11月2日	土	砂川町3-34付近	市道北65号	越境枝	現地を確認し土地所有者の方に対応をお願いしました
4	11月4日	月	羽衣町1-21付近	都道145号(立川・国分寺線)	カーブミラー視認不良	現地を確認しました。今後付け替えを予定しています。
5	11月7日	木	砂川町6-8付近	玉川上水	樹木が病気ではないか	施設管理者である東京都に連絡しました
6	11月16日	土	富士見町7-11付近	市道南92号	電柱の根本に穴が空いている	施設管理者であるNTTに連絡しました

## LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等の内容	対応状況及び結果
7	11月16日	土	柴崎町6-14付近	市道南278号 市道南279号	①道路の陥没 ②道路の汚れ	①舗装のクラック等であることを確認しました。今後補修を予定しています。 ②事業活動に伴う汚れのため、起因者に清掃等を依頼しました。
8	11月17日	日	柴崎町4-4付近	市道南198号 市道南259号	交差点の赤と黄色の点滅ランプが逆ではないか(自発光道路鎮)	占用工事に起因するものなので、占用企業者である水道局に改善を依頼し、改善完了を確認しました。
9	11月18日	月	砂川町6-37付近	市道1級12号 (千手橋通り)	カーブミラー視認不良	現地を確認し対応しました
10	11月23日	土	曙町2-10付近	都道153号(緑川通り) 都道16号(北口大通り)	標識が倒れている(自転車放置等禁止区域看板)	自転車放置等禁止区域看板を管理する部署に対応をお願いしました
11	11月24日	日	錦町4-7付近	市道南365号 市道南674号	横断歩道の白線が薄い	交通管理者である立川警察署に連絡しました
12	11月28日	木	高松町3-22付近	市道中87号沿道	施設内ガードパイプについての要望	施設を管理する部署に要望を伝えました
13	11月29日	金	富士見町3-18付近	市道1級2号 (富士見通り)	ごみ収集車の路上駐車について	ごみ収集を所管する部署に対応をお願いしました

LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等の内容	対応状況及び結果
14	11月29日	金	曙町3-2付近	認定外中10号	壁への落書き	落書きの消去を行いました