

LINEによる不具合等連絡の対応状況

令和7年 10月
有効連絡件数 14 件

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
1	10月3日	金	西砂町3-29付近	都道7号（五日市街道）	除草依頼	道路管理者である東京都に連絡しました
2	10月5日	日	高松町2-38付近	都道16号（立川通り）	点字シートの不具合	道路管理者である東京都に連絡しました
3	10月5日	日	栄町5-18付近	市道2級9号（江の島道） 市道東34号	道路占用許可の有無について (作業が危険ではないか)	道路占用許可は出ています。現場にて養生出幅を半分程度にするよう指導しました。
4	10月6日	月	錦町1-4付近	市道2級1号（錦中央通り）	歩道の舗装が剥がれている	現地確認し補修を行いました
5	10月9日	木	西砂町6-72付近	市道西23号（七中通り）	街路灯不点灯	現地を確認し修繕を行いました
6	10月10日	金	錦町5-14付近	柴崎分水	水路に柵がなく危険	出入りされないように養生しました

LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
7	10月10日	金	羽衣町2-54付近	市道南423号 市道南464号	横断歩道の白線 が薄い	交通管理者である立川警察署に連絡しました
8	10月14日	火	高松町1-23付近	市道2級4号 (高松バイパス) 沿道	越境枝	当該地の管理者に対応を依頼します
9	10月14日	火	上砂町4-48付近	市道北24号 (上水北通り)	街路灯の設置要 望	夜間に状況を確認し対応を検討します
10	10月17日	金	一番町2-1付近	市道西53号及 び沿道	除草依頼	現地を確認し除草を行いました。沿道から越境している草については当該地の管理者に対応を依頼し、除草されていることを確認しました。
11	10月17日	金	一番町2-1付近	市道西53号	カーブミラーの設 置要望	現地確認の結果、T字路左側は空き地で見通しが良いためカーブミラーの必要性は低いです。また、右側は宅地駐車場で車等の可動物が原因で見通しが悪い場合は、見通しの悪い時間が一時的なため、設置は難しいと判断しています。 (市ホームページ：立川市道路反射鏡設置基準P8⑦)
12	10月18日	土	若葉町1-2付近	市道東123号 及び沿道	除草依頼	現地を確認し除草を行いました。沿道から越境している草については当該地の管理者が対応していることを確認しました。

LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
13	10月20日	月	羽衣町3-2付近	市道南470号	縁石の破損	現地確認し補修を行いました
14	10月28日	火	栄町3-22付近	栄緑地	タイルの剥れについて	栄緑地を管理する公園緑地課に引き継ぎをしました。 対応状況については、公園緑地課の対応状況をご確認ください。