LINEによる不具合等連絡の対応状況

令和7年 2月
有効連絡件数 11 件

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等の内容	対応状況及び結果
1	2月3日	月	羽衣町3-12付近	市道1級1号 (立川南通り)	放置自転車	現地を確認し2台の自転車に警告書の貼付を行いました。その後、現地を確認しましたが自転車はありませんでした。
2	2月3日	月	柴崎町2-9付近	市道1級1号 (立川南通り)	放置自転車	現地を確認し2台の自転車を確認しました。1台については、盗難届がでていたため、立川警察署に対応をお願いしました。もう1台については、警告書の貼付を行いました。その後、現地を確認しましたが自転車はありませんでした。
3	2月3日	月	錦町2-6付近	市道1級1号 (立川南通り)	放置自転車	自転車放置禁止区域であることから、自転車対策を担当する部署に対応をお願いしました
4	2月4日	火	柴崎町2-9付近	市道1級1号 (立川南通り)	放置自転車	現地を確認し2台の自転車に警告書の貼付を行いました。その後、1台は所定の期間を経過しても放置されていたので市で撤去しました。
5	2月6日	木	柏町4-67付近	市道北98号	街路灯設置の要望	街路灯照明による農作物の生育への影響から再設置は難しい状況です。
6	2月10日	月	西砂町1-27付近	市道2級26号 (西武立川駅南口)	時計の時刻がずれている	現地を確認し修繕を行いました

LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等の内容	対応状況及び結果
7	2月13日	木	富士見町5-23付近	認定外南9号	カーブミラー視認不良	現地を確認し移設場所が無い場合角度調整を行いました。
8	2月16日	日	高松町1-15付近	市道中16号	電柱が曲がっている	電柱の管理者へ状況を伝えました
9	2月18日	火	富士見町5-6付近	市道南119号	歩道のタイルが割れている	現地を確認し補修を行いました
10	2月21日	金	栄町4-16付近	市道2級4号 (高松バイパス)	点字ブロックが剥がれている	現地を確認しました。今後補修を予定しています。
11	2月27日	木	若葉町1-2付近	市道1級10号	ガードレールに落書きシールが貼られている	今月中にシールの除去を予定しています