LINEによる不具合等連絡の対応状況

令和7年 3月
有効連絡件数 14 件

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等の内容	対応状況及び結果
1	3月4日	火	富士見町6-63付近	多摩川サイクリングロード(遊歩道)	越境枝	現地確認し伐採しました
2	3月6日	木	富士見町4-8付近	市道南101号	越境枝	空き家に関する事務を担当する部署に対応をお願いしました
3	3月6日	木	柴崎町5-2付近	根川緑道	越境枝	根川緑道を管理する公園緑地課に引き継ぎをしました。対応状況については、公園緑地課の対応状況をご確認ください。
4	3月9日	日	錦町1-7付近	市道南332号	電柱への落書き	電柱の管理者へ状況を伝えました
5	3月9日	日	一番町2-29付近	市道西48号(上水北通り)	道路が破損している	現地を確認し補修を行いました
6	3月10日	月	幸町5-54付近	市道1級11号(平成新道)	歩道の上に猫の死体がある	動物死体の収集を担当する業者に収集を依頼しました

LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等の内容	対応状況及び結果
7	3月14日	金	栄町3-22付近	栄緑地	街路灯がついたままである	栄緑地を管理する公園緑地課に引き継ぎをしました。対応状況については、公園緑地課の対応状況をご確認ください。
8	3月14日	金	砂川町7-13付近	市道北85号 (奈良橋街道)	横断歩道や道路標示の白線等が薄い	横断歩道については交通管理者である立川警察署に連絡しました。白線等については今後再塗装を予定しています。
9	3月17日	月	砂川町1-44付近	市道北49号 (窪方通り)	舗装が剥がれている	現地を確認し補修を行いました
10	3月19日	水	砂川町5-44付近	市道北92号	道路に穴があいている	道路境界杭が埋設されているため境界管理に支障が出ない砂で穴埋めを行いました
11	3月23日	日	西砂町2-35付近	市道西14号	道路に穴があいている	現地を確認し補修を行いました
12	3月26日	水	曙町1-14付近	市道1級18号 (昭和記念公園通り)	歩道タイルが浮いている	現地を確認し補修を行いました
13	3月26日	水	曙町2-35付近	市道2級4号 (南北道路)	歩道タイルが浮いている	現地を確認し補修を行いました

LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等の内容	対応状況及び結果
14	3月28日	金	錦町6-13付近	市道南370号	道路標識が破損している	交通管理者である立川警察署に連絡しました