

LINEによる不具合等連絡の対応状況

令和7年 5月
有効連絡件数 16 件

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
1	5月2日	金	高松町3-32付近	市道中88号	L型側溝が割れたり凹んだりしている	現地を確認しました。今後補修を行います。
2	5月2日	金	富士見町6-66付近	市道南45号	歩道のマンホールが陥没している	占用工事を行った占用企業者である東京ガスに補修指示をしました
3	5月3日	土	幸町3-11付近	認定外東9号	排水溝の詰まりによる水溜まり	現地を確認しました。今後雨水桧の清掃を行います。
4	5月3日	土	富士見町1-34付近	市道南1号	白いポールが傾いている	現地確認しました。傾きが軽微で倒壊の危険性が低いことから経過観察とします。
5	5月6日	火	西砂町3-35付近	市道西13号	①街路灯不点灯 ②施設敷地からの越境枝	①修理対応しました ②施設を管理する部署へ連絡しました
6	5月7日	水	栄町3-39付近	私道	道路に穴があいている	下水道管が起因している可能性があるため、下水道を管理する部署に対応をお願いしました

LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
7	5月15日	木	西砂町3-29付近	都道7号(五日市街道)	越境枝	道路管理者である東京都に連絡しました
8	5月18日	日	上砂町3-51付近	都道7号(五日市街道)	越境枝	道路管理者である東京都に連絡しました
9	5月19日	月	曙町2-11付近	市道1級21号(北口大通り)	歩道のタイルがぐらついている	現地を確認し補修を行いました
10	5月21日	水	栄町2-7付近	認定外東103号	縁石の老朽化	現地確認し補修を行いました
11	5月24日	土	幸町4-56付近	市道東12号(地蔵通り)	道路工事後の振動について	下水道工事が起因しているため、下水道を管理する部署に対応をお願いしました
12	5月25日	日	砂川町3-26付近	市道北24号(上水北通り)	舗装が剥がれている	現地を確認し応急処置を行いました。今後舗装補修工事を予定しています。
13	5月25日	日	幸町6-28付近	市道東3号	越境枝によるカーブミラー視認不良	該当地にお住まいの方にせん定のお願いをしました

LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
14	5月26日	月	幸町2-23付近	認定外東11号	道路がひび割れている	現地を確認しました。舗装劣化が軽微なため経過観察とします。
15	5月26日	月	曙町1-22付近	市道1級8号 (緑川通り)	縁石ががたついている	現地を確認し補修を行いました
16	5月31日	土	羽衣町2-12付近	市道南414号	水溜まり	現地を確認しました。雨天時に状況を確認し対応を検討します。