

## LINEによる不具合等連絡の対応状況

令和7年 6月
有効連絡件数 18 件

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
1	6月2日	月	砂川町4-18付近	都道55号(所沢・武蔵村山・立川線)	道路のオレンジの線や白線が薄い	オレンジの線については、交通管理者である立川警察に連絡しました。白線については道路管理者である東京都に連絡しました。
2	6月4日	水	栄町4-22付近	栄緑地	樹木の繁茂	栄緑地を管理する公園緑地課に引き継ぎをしました。対応状況については、公園緑地課の対応状況をご確認ください。
3	6月7日	土	富士見町4-15付近	市道南110号	越境枝によるカーブミラー視認不良	カーブミラーは一時停止位置で見えるものであるため、その停止線位置では見え方に問題はありません。道路に越境している枝については、該当地にお住まいの方にせん定のお願いをしました。
4	6月7日	土	栄町2-44付近	市道2級9号(江の島道)	街区表示板が落ちている	街区表示板を管理する部署に対応をお願いしました
5	6月11日	水	柴崎町4-5付近	市道南259号	側溝ががたつき、隙間に水が流れ込んでしまう	現地確認し補修を行いました
6	6月11日	水	栄町3-14付近	市道東68号	越境枝	該当地にお住まいの方にせん定のお願いをしました

## LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
7	6月12日	木	柴崎町6-10付近	根川緑道	スズメ蜂の巣がある	根川緑道を管理する公園緑地課に引き継ぎをしました。対応状況については、公園緑地課の対応状況をご確認ください。
8	6月13日	金	曙町3-22付近	市道中89号	横断歩道の白線が薄い	交通管理者である立川警察署に連絡しました
9	6月13日	金	曙町2-28付近	市道1級8号 (緑川通り)	点字ブロックが剥がれている	現地を確認しました。今後補修を行います。 → <b>補修工事を行いました(R7年7月中旬)</b>
10	6月13日	金	曙町3-21付近	市道中117号	道路にペンキのこぼれた跡がある	現地を確認しペンキ跡の消去を行いました
11	6月18日	水	砂川町8-90付近	市道2級17号	街路灯不点灯	現地を確認し修繕を行いました
12	6月19日	木	富士見町4-15付近	市道南110号	越境枝によるカーブミラー視認不良	カーブミラーは一時停止位置で見えるものであるため、その停止線位置では見え方に問題はありません。道路に越境している枝については、該当地にお住まいの方にせん定のお願いをしました。
13	6月20日	金	錦町4-3付近	市道1級5号 (やすらぎ通り)	除草依頼	現地を確認し土地所有者の方に対応をお願いしました

## LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
14	6月21日	土	栄町1-7付近	市道2級6号	横断歩道の白線が薄い	交通管理者である立川警察署に連絡しました
15	6月22日	日	栄町5-18付近	市道東34号	道路に穴があいている	現地確認し補修を行いました
16	6月23日	月	富士見町2-34付近	都道153号 (立川・昭島線)	越境枝	道路管理者である東京都に連絡しました
17	6月27日	金	上砂町3-7付近	市道北150号	①停止線の白線が薄い ②越境枝による道路標識視認阻害	交通管理者である立川警察署に連絡しました
18	6月29日	日	小平市上水新町1-25-13	市道東98号	舗装の剥がれている	現地確認し補修を行いました