

LINEによる不具合等連絡の対応状況

令和7年 7月
有効連絡件数 23 件

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
1	7月3日	木	柴崎町2-7付近	市道1級1号 (立川南通り)	植栽帯の繁茂	現地を確認しせん定を行いました
2	7月3日	木	曙町3-2付近	認定外中10号	壁への落書き	落書きの消去を行いました
3	7月3日	木	西砂町4-23付近	市道1級17号 (西砂バイパス)	街路灯不点灯	現地を確認し修繕を行いました
4	7月5日	土	柴崎町4-8付近	市道南259号	越境枝によるカーブミラー視認不良	該当地にお住まいの方にせん定のお願いをしました
5	7月5日	土	栄町4-37付近	栄緑地	園内灯への藤のツルの巻き付き	栄緑地を管理する公園緑地課に引き継ぎをしました。対応状況については、公園緑地課の対応状況をご確認ください。
6	7月8日	火	柴崎町2-2付近	市道南306号	横断歩道の白線が薄い	交通管理者である立川警察署に連絡しました

LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
7	7月11日	金	上砂町2-43付近	都道7号(五日市街道)	越境枝	五日市街道の道路管理者である東京都に連絡しました
8	7月11日	金	柴崎町1-14付近	市道南184号	セットバック箇所の側溝(汚水枳)が引っかかる	下水道に関する事務を担当する部署に対応をお願いしました
9	7月11日	金	羽衣町1-23付近	市道南376号	「止まれ」の文字が薄い	交通管理者である立川警察署に連絡しました
10	7月14日	月	錦町4-3付近	市道1級5号(やすらぎ通り)	越境枝	現地を確認し剪定されていることを確認しました
11	7月16日	水	幸町5-20付近	市道東138号	不法投棄	回収処分しました
12	7月17日	木	幸町3-23付近	市道1級5号(ずずかけ通り)	街路樹が傾いている	現在、ご連絡いただいた木を含むこの路線のスズカケノキを樹木診断しております。診断結果をふまえて適切な対応をまいります。→ 診断の結果伐採を行いました(R7年9月上旬)
13	7月19日	土	錦町1-24付近	市道1級5号(やすらぎ通り)	除草依頼	当該地の所有者に対応を依頼し、除草されていることを確認しました

LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
14	7月22日	火	錦町1-15付近	私道	道路が凹んでいる	現地確認しましたが、私道のため市では対応できません。土地所有者にて対応をお願いします。
15	7月23日	水	錦町4-4付近	市道南366号	道路に穴があいている	現地確認し補修を行いました
16	7月24日	木	柴崎町5-13付近	市道1級23号 (南口大通り)	歩道ブロックが凸凹している	現地確認し補修を行いました
17	7月24日	木	柴崎町5-18付近	市道南229号	舗装の割れ目の除草依頼	現地を確認し除草と補修を行いました
18	7月25日	金	富士見町5-1付近	市道1級1号 (立川南通り)	除草依頼	現地を確認し3か所の除草を行いました。1か所については、土地所有者の方に対応をお願いしました。
19	7月26日	土	幸町6-4付近	玉川上水緑道	木が倒れている	玉川上水緑道を管理する公園緑地課に引き継ぎをしました。対応状況については、公園緑地課の対応状況をご確認ください。
20	7月26日	土	曙町3-4付近	市道1級8号 (緑川通り)	街路樹の繁茂によるカーブミラー視認不良	現地を確認し街路樹の剪定を行いました

LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
21	7月26日	土	曙町2-14付近	私道	街路灯の移設予定について	私道街路灯設置要綱により、電力柱・電信柱以外への設置・移設は行っておらず、現在のところ移設の予定はありません。
22	7月30日	水	富士見町1-1付近	都道153号 (立川昭島線)	点字ブロックが植栽に覆われている	現地を確認し植栽帯の管理者の方に対応をお願いしました
23	7月31日	木	錦町3-9付近	市道南374号	外側線の白線が薄い	現地を確認し、今後塗り直しを行います