

LINEによる不具合等連絡の対応状況

令和7年 9月
有効連絡件数 14 件

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
1	9月1日	月	柏町4-15付近	市道1級11号 (平成新道)	路面舗装の点検・改修工事のご要望	路線としての改修工事については、来年度予算を要望していきます。なお、局所的に劣化が激しい箇所につきましては、適宜対応していきます。
2	9月2日	火	羽衣町2-29付近	市道南425号 (羽衣中央通り)	横断歩道の白線が薄い	交通管理者である立川警察署に連絡しました
3	9月2日	火	幸町4-23付近	市道1級10号 (すずかけ通り)	街路樹が傾いている	現地を確認し伐採しました
4	9月5日	金	一番町2-4付近	市道西49号	雨天時の道路の冠水についてのご要望	雨天時に現地確認しましたが、大きな水溜りの確認はできませんでした。引き続き状況を確認します。
5	9月6日	土	富士見町1-35付近	市道南488号	市営自転車駐車場の舗装が陥没している	市営自転車駐車場に関する事務を担当する部署に対応をお願いしました
6	9月13日	土	錦町2-2付近	市道1級5号 (やすらぎ通り)	歩道の水溜まり	雨天時に状況を確認し対応を検討します

LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
7	9月16日	火	上砂町5-57付近	市道北6号	カーブミラー視認不良	現地を確認しミラーの向きを調整しました。支柱の傾きは今後修繕を行う予定です。
8	9月20日	土	錦町4-10付近	市道南367号 市道南486号	カーブミラーの破損	現地を確認し破損したカーブミラーについては、設置基準の考え方により必要性が無いため撤去しました
9	9月23日	火	砂川町4-68付近	市道北85号 (奈良橋街道)	カーブミラーの設置要望	現地確認の結果、畑側は3m以上の隅切りがあり十分見通せるためミラーの設置は難しいと判断しています (市ホームページ：立川市道路反射鏡設置基準P 6②)
10	9月26日	金	砂川町3-16付近	市道北61号沿道	越境枝によるカーブミラー視認不良	該当地にお住まいの方にせん定のお願いをしました
11	9月26日	金	西砂町6-2付近	市道1級14号 (松中通り)	除草依頼	除草を行いました
12	9月26日	金	昭島市美堀3-6付近	都道220号 (美堀通り)	除草依頼	道路管理者である東京都に連絡しました
13	9月28日	日	富士見町5-23付近	認定外南9号	カーブミラー視認不良	現地を確認し右側ミラーの向きを調整しました

LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
14	9月28日	日	幸町4－17付近	市道東165号 沿道	越境枝	該当地にお住まいの方にせん定のお願いをしました