

LINEによる不具合等連絡の対応状況

令和8年 2月
有効連絡件数 11 件

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等の内容	対応状況及び結果
1	2月1日	日	幸町4-40付近	認定外107号	道路のひび割れが広がっている	現地確認しました。経年による舗装劣化で軽微なため経過観察とします。
2	2月3日	火	西砂町5-59付近	市道2級21号 市道西1号(林泉寺通り)	カーブミラー視認不良	現地を確認しミラーの向きを調整しました
3	2月4日	水	幸町5-57付近	市道1級11号 (平成新道)	選挙ののぼり旗が破損している	選挙に関する事務を担当する部署に対応をお願いしました
4	2月5日	木	羽衣町1-19付近	市道南381号 市道南409号	縁石の破損	現地確認し補修を行いました
5	2月7日	土	高松町2-15付近	市道中20号	①マンホール付近の舗装ひび割れ ②下水道管の調査について	①現地確認しました。経年による舗装劣化で軽微なため経過観察とします。 ②下水道を管理する部署にて管きよに異常がないことを確認しました
6	2月10日	火	錦町4-5付近	市道南365号	外側線の白線が薄い	現地を確認しました。今後塗り直しを予定しています。

LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等の内容	対応状況及び結果
7	2月10日	火	錦町1-20付近	市道1級5号 (やすらぎ通り)	横断歩道の白線が薄い	交通管理者である立川警察署に連絡しました
8	2月13日	金	錦町1-22付近	市道南381号	①越境枝 ②道路上の落葉について	①該当地にお住まいの方にせん定のお願いをしました ②落葉の清掃を行いました
9	2月18日	水	砂川町8-62付近	市道北68号	業者工事後の道路の振動について	現地を確認しました。下水道工事の復旧が起因のため、下水道を管理する部署に確認を依頼しました。
10	2月18日	水	富士見町7-37付近	市道南63号	街路灯の根本が破損している	現地を確認しました。直ちに倒れる危険はありませんが、損傷が大きいため今後修繕を予定しています。
11	2月26日	木	曙町3-9付近	市道中124号	道路のひび割れが広がっている	現地確認し補修を行いました