

上砂川小学校対策箇所一覧表

地図上の番号	学校・PTA等からの要望箇所	点検年度	学校・PTA等からの説明・要望	関係機関による点検結果	対策の実施状況
①	小学校から南側の北東から南西にかけての通学路	令和6年度	・白線が薄くなっている、消えている箇所がある ・細い道の点検を要望	○小学校から南側の北東から南西にかけての通学路上において、民家の植栽が道路上に伸びていたため、道路課にて民家に対して植栽を伐採するよう指導しました。	実施中
②	学校から南西にあるY字の道路	令和6年度	・白線が薄くなっている、消えている箇所がある ・細い道の点検を要望 ・街灯が少なく暗い箇所がある	・小学校から南西にあるY字の道路では、通学路に指定されていないが、下校時に学校から学童に行き、その後の自宅へ帰る際によく児童が通る箇所となっている。 ○街路灯が設置されているが、薄暗く感じる地域住民がいるため、道路課にて明るさの測定を行うことを検討する。 ⇒測定した結果、道路管理上問題のない明るさであったため、街路灯の新設等には必要はないと判断しました。 ○立川警察署にてY字の道路付近の一時停止の路面標示の再塗装を検討する。 ⇒順次、実施に向けて検討していきます。	実施中

上砂川小学校対策箇所一覧表

地図上の番号	学校・PTA等からの要望箇所	点検年度	学校・PTA等からの説明・要望	関係機関による点検結果	対策の実施状況
③	小学校の東側の南北に伸びる通学路	令和6年度	・グリーンベルト帯を増やしてほしい ・白線が薄くなっている、消えている箇所がある	○道路課にて学校周りの路側帯の再塗装を検討する。 ⇒再塗装しました。 ○小学校東門付近の通学路(北側の丁字路から南側のスクールゾーン入口まで)について、道路片側にグリーンベルトの設置を検討する。 ⇒グリーンベルトを新設しました。	実施済み(対策効果の把握中)
④	武蔵砂川駅西側高架下	令和3年度	・東西南北から、車両、自転車、児童が集まり、混雑している。 ・死角がある。 ・信号が無い。 ・路側帯の白線が無い。	○信号機の設置を要望する。 ○横断旗の設置を要望する(管理は学校またはPTA)。 ⇒PTAで設置しました。 ○地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。 ⇒学務課でR4版地域安全マップに注意喚起の文言を追記しました。	実施済み(対策効果の把握中)
		令和6年度	・自転車・車の量が多い	・駅からの人の流れをスムーズにするため、高架下北側の入口に設置されているガードレールの撤去の要望について、高架下入口付近は通行する車の死角となるためガードレールの撤去は難しい。 ○高架下から北の交差点に設置されている横断旗が劣化しているため取替えを検討する。 ⇒立川市交通安全運動推進協力会(事務局:交通対策課)にて横断旗を配布しており、PTA等から申請できる旨の案内をしました。その後、PTAの方から申請があり、横断旗を20本配布しました。 ○高架下の道路片側に外側線を引くことを検討する。 ⇒外側線を新設しました。	
⑤	西砂川病院南側の踏切	令和3年度	・踏切の開くの待っている車両が横断歩道を塞いでいる光景を目にする。	○地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。 ⇒学務課でR4版地域安全マップに注意喚起の文言を追記しました。	未実施 ※工事課にて当該箇所から東側の道路を順次舗装しており、当該箇所についても舗装予定となっている。その際に横断歩道やダイヤモンドマーク、一時停止を表す路面標示の再塗装を検討するため。
		令和6年度	・車両が横断歩道を塞いでいる	・踏切から北側の交差点においては信号がなく、どちらが優先道路か判断がつかずに車が停止してしまい、横断歩道を塞いでしまう。また、踏切を待つ車が横断歩道を塞いでいる。 ・交差点付近での地域住民の旗振りによる見守り活動を実施している。 ・交差点付近に踏切があるため信号の設置となると交差点ではなく踏切に設置することになる。過去にも地域から当該箇所に信号の設置を警察に要望しているが、付近の信号の設置状況等から設置は難しいとの判断となっている。 ○工事課にて当該箇所から東側の道路を順次舗装しており、当該箇所についても舗装予定となっている。その際に横断歩道やダイヤモンドマーク、一時停止を表す路面標示の再塗装を検討する。	

上砂川小学校対策箇所一覧表

地図上の番号	学校・PTA等からの要望箇所	点検年度	学校・PTA等からの説明・要望	関係機関による点検結果	対策の実施状況
	上砂川小東側校門～スクールゾーン入口	令和3年度	・南側がスクールゾーンになっているが、規制時間帯も車両が多い。 ・スクールゾーンが近い旨の道路の塗装が剥げてきている。 ・横断歩道が無いので、東西それぞれの横道から来た児童が渡れず、道の両側を歩いている状況になっている。	○スクールゾーンが近い旨の道路の塗装の塗り直しを要望する。 ⇒道路課で再塗装しました。 ○横断歩道の設置を要望する(ただし、設置が難しいとの意見があった)。	対策完了
	上砂川小南信号	令和3年度	・建物が死角になって、児童と車両が衝突しないか心配。	○ミラーの設置を要望する。 ⇒道路課で設置しました。 ○地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。 ⇒学務課でR4版地域安全マップに注意喚起の文言を追記しました。	対策完了
	立川消防署砂川出張所北側の踏切	令和3年度	・踏切の開くの待っている車両が横断歩道を塞いでいる光景を目にする。	○地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。 ⇒学務課でR4版地域安全マップに注意喚起の文言を追記しました。	対策完了
	リーベスト立川西側の道路	令和3年度	・道幅は狭くないが、大きいトラックが通る。	○地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。 ⇒学務課でR4版地域安全マップに注意喚起の文言を追記しました。	対策完了