

通学路における合同点検の取組状況について

1. 国・都への報告内容

① 令和4年1月国への報告件数 危険箇所 101 箇所^{※1}

a. 対策実施担当者別の対応件数

対策実施担当	学校・ 教育委員会	道路管理者	警察	交通対策課・ 公園緑地課	計
対応件数	57 件	22 件	26 件	7 件	112 件 ^{※1}

b. 危険箇所の対応内容

横断歩道などの再塗装	27 件	自転車利用者への啓発	4 件
看板やポラードなどの設置	12 件	スクールゾーンの馬出しの依頼	2 件
警察による取り締まりの強化	5 件	その他(施設管理者への依頼、情報提供など)	7 件
通学路の変更	2 件	安全マップへの記載や注意喚起	49 件
横断旗の設置	3 件		
樹木の剪定、草刈り	2 件		
構造物の移設による歩行空間の拡幅	1 件		
		計	114 件 ^{※1}

※1 同一危険箇所に複数の対策実施担当者や危険箇所の対応内容があるため、危険箇所数と対策実施担当者別の対応件数、危険箇所の対応内容数は一致しない。

c. 具体的な対応箇所(一例)

	学校名	場所	要望内容
1	西砂小学校	西砂町2丁目 64 番地8 宮沢交差点	信号待ちの歩道が狭かったため、ガードレールの設置場所を変更するとともに路面表示の変更も行い、待機場所を確保した。
2	幸小学校	幸町 5 丁目 85 番地～73 番地 芋窪街道から小学校へのスクールゾーン入口	交差点からガソリンスタンドへ進入する車が歩道を斜めに横断するため、歩道へのポラードを設置した。(2 月予定/時点修正します)
3	若葉台小学校	若葉町1～2丁目 府中道	自動車や自転車が多いため、ラバーポールを3箇所6本設置した。

② 対応検討中の危険箇所 1箇所

	学校名	場所	要望内容
1	上砂川小学校	砂川町 4-58～61	ガードレールを設置してほしい

2. 通学路以外の危険箇所

	学校名	場所	要望内容
1	立川第三中学校	学校北側道路	道幅が狭く、踏切があり危険なため、交通規制など対策をしてほしい

3. 今後の対応について

- 令和4年3月上旬に、これまでの国・都への報告事項及びすべての点検箇所の進捗状況を取りまとめてホームページ等で公表し、それ以降毎年進捗状況を公表する。
- 合同点検結果について、定期的に通学路等安全推進会議を開催し協議を行うなど、継続的に対策の検討を行う。