

令和3年度 立川市 下水処理場 放射線等測定結果

測定回数は、状況により変わることがあります。

測定実施日		放射線量 錦町下水処理場敷地境界 (μ Sv/h)				放射能量 汚泥焼却灰 (Bq/kg)				放射能量 多摩川放流水 (Bq/l) 1回程度/四半期			放射能量 根川せせらぎ用水 (Bq/l) 1回/月(7~10月(夏季))		
月	日	北	南	東	西	ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137	セシウム 合計	ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137	ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137
10	5	0.06	0.05	0.03	0.04	-	不検出	88	88	-	-	-	不検出	不検出	不検出
10	19	0.05	0.05	0.03	0.04	-	不検出	106	106	-	-	-	-	-	-
11	2	0.06	0.05	0.03	0.05	-	不検出	65	65	不検出	不検出	不検出	-	-	-
11	16	0.05	0.05	0.03	0.05	-	不検出	72	72	-	-	-	-	-	-
11	26	0.05	0.05	0.03	0.05	-	不検出	79	79	-	-	-	-	-	-
12	10	0.05	0.05	0.04	0.04	-	不検出	82	82	-	-	-	-	-	-
12	24	0.06	0.05	0.04	0.06	-	不検出	64	64	-	-	-	-	-	-
1	5	0.06	0.04	0.04	0.05	-	不検出	55	55	-	-	-	-	-	-
1	11	0.06	0.05	0.03	0.07	-	不検出	37	37	-	-	-	-	-	-
1	21	0.05	0.05	0.04	0.05	-	不検出	72	72	-	-	-	-	-	-
2	4	0.05	0.05	0.04	0.06	-	不検出	65	65	不検出	不検出	不検出	-	-	-
2	15	0.06	0.04	0.04	0.06	-	不検出	85	85	-	-	-	-	-	-
3	1	0.06	0.05	0.03	0.06	-	不検出	45	45	-	-	-	-	-	-
3	15	0.06	0.05	0.04	0.06	-	不検出	41	41	-	-	-	-	-	-
3	22	0.05	0.06	0.04	0.06	-	不検出	93	93	-	-	-	-	-	-
3	29	0.05	0.05	0.04	0.05	-	不検出	61	61	-	-	-	-	-	-