

様式（環境確保条例第118条の2）

土壤汚染情報公開台帳（基準不適合台帳）

案件No.：立川市-2025-101

整理番号	202-200110	調整年月日・契機	令和7年12月19日	・ 第116条第9項
所在地	立川市錦町 1 - 10 - 5 (地番) 立川市錦町一丁目75番27			
訂正年月日・契機	令和8年1月8日 第116条の3第1項			
工場又は指定作業場の名称 (土地の改変に係る事業の名称)	中嶋クリーニング店(令和7年7月28日廃止届出書受理)		面積	75.70 m ² (基準不適合範囲) 186.98 m ² (調査)
汚染状況調査の方法について特筆すべき事項				
当該土地において講じられた健康被害の防止又は周辺地下水汚染拡大の防止のための措置がある場合は、その内容	汚染土壤の除去(掘削除去)			
当該土地に条例第122条第1項第2号の土壤がある場合は、その旨(汚染の原因が水面埋立材に由来する場合は、その旨)				
当該土地が規則第54条第3項第1号に該当する場合は、その旨				
当該土地が規則第55条第3項に該当する場合は、その旨				
当該土地が土壤汚染対策法の規定に基づき要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定された区域を含む場合は、その旨				
備考				
土壤の汚染状況	報告受理年月日	特定有害物質の種類	適合しない基準項目	汚染状況調査の受託者
	R7.12.19	ふつ素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	DOWAエコシステム株式会社
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	

様式（環境確保条例第118条の2）

土壤污染情報公開台帳（基準不適合台帳）

案件No. : 立川市-2025-101