

立川市旧清掃工場解体工事 土壌汚染調査結果について

解体工事に先立ち実施した土壌汚染調査の結果がまとまりましたのでお知らせします。


1 土壌汚染調査結果について

約 70 か所でサンプルを採取し、分析を行った結果、5地点において土壌含有量や土壌溶出量に基準不適合が認められました。

当該結果を東京都多摩環境事務所へ報告済みであり、掘削等土地の形質変更時まではリスク管理を継続いたします。

また、地下水から特定有害物質の基準超過は認められないため、近隣への影響はありません。

(1) 調査地点



(2) 調査結果

土壌汚染物質	基準値		検出値(最大値)
鉛及び その化合物	含有量	150mg/kg	230 mg/kg(基準値の約 1.5 倍)
			深度:GL - 2.0m
ふっ素及び その化合物	溶出量	0.8mg/ℓ	2.2mg/ℓ(基準値の約 2.8 倍)
			深度:GL - 3.0m

※鉛の土壌含有量基準は、土壌汚染が存在する土地に生涯(70年間)居住し、1日に100mg(子ども:6歳以下は1日に200mg)の土壌を口にしながら、健康に影響を及ぼさないように定められた基準です。

※ふっ素の土壌溶出量基準は、生涯(70年間)1日に2ℓの地下水等を飲み続けても、健康に影響を及ぼさないように定められた基準です。

(3) 今後の予定

工場棟下部及び犬猫慰霊碑跡地下部につきましては、工事の進捗により土壌汚染調査を実施します。結果がまとまり次第改めてお知らせします。

【お問合せ先】

施 工 者 村本建設株式会社 現場事務所

電話番号 042-537-7601

発 注 者 立川市クリーンセンター工事係

電話番号 042-523-2111(内線 4014)