

LINEによる不具合等連絡の対応状況

令和5年 7月
有効連絡件数 17 件

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
1	7月2日	日	錦町1-3付近	市道1級7号 (いろは通り)	舗装の劣化	現地を確認し補修を行いました
2	7月2日	日	栄町5-48付近	市道東26号	舗装の劣化	現地を確認し補修を行いました
3	7月3日	月	国分寺市西町5-7付近	市道東123号	警戒標識が曲がっている	現地を確認しました。今後、標識の交換を予定しています。
4	7月7日	金	栄町5-25付近	市道東31号 認定外東13号	民地枝越境によるカーブミラー視認不良	該当地にお住まいの方にせん定のお願いをしました
5	7月9日	日	錦町4-3付近	市道1級5号 (やすらぎ通り)	民地草越境	現地を確認し土地所有者に対応をお願いをしました
6	7月9日	日	錦町1-24付近	市道1級5号 (やすらぎ通り)	民地草越境	現地を確認し土地所有者に対応をお願いをしました

LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
7	7月14日	金	若葉町1-8付近	市道1級10号 (すずかけ通り) 市道東121号	舗装の劣化 横断歩道の表示 劣化	現地を確認し舗装の補修を行いました。横断歩道については管理者である立川警察署に状況を伝えました。
8	7月16日	日	錦町1-3付近	市道南319号 沿道	ゴミ箱への落書き	現地を確認し管理者に対応をお願いしました
9	7月19日	水	錦町4-3付近	市道1級5号 (やすらぎ通り)	民地草越境	現地を確認し土地所有者に対応をお願いをしました
10	7月19日	水	若葉町3-25付近	都道7号(五日 市街道)	ガードレールに設置されたボックスの劣化	担当部署に対応を依頼しました
11	7月19日	水	若葉町1-8付近	都道7号(五日 市街道)	ガードレールに設置されたボックスの劣化	担当部署に対応を依頼しました
12	7月19日	水	幸町3-34付近	都道7号(五日 市街道)	信号機柱への落書き	管理者である立川警察署に対応を依頼しました
13	7月23日	日	柴崎町2-8付近	立川南通り	植込地実生木の 繁茂	現地を確認し伐採を行いました

LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
14	7月23日	日	柴崎町2-8付近	立川南通り	放置自転車	現地を確認し警告書の貼付を行いました。その後、所定の期間を経過しても放置されていたので市で撤去しました。
15	7月26日	水	柴崎町3-18付近	市道南293号 市道南295号	舗装の劣化	現地を確認しました。今後補修工事を予定しています。
16	7月26日	水	富士見町7-25付近	残堀川憩いの水辺	緑道樹木が枯れている	残堀川憩いの水辺を管理する公園緑地課に引き継ぎをしました。対応状況については、公園緑地課のものをご確認ください。
17	7月29日	土	羽衣町2-2付近	私道	舗装の劣化	現地確認しましたが、私道のため市では対応できません。土地所有者にて対応をお願いします。