

LINEによる不具合等連絡の対応状況

令和5年 8月
有効連絡件数 15 件

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
1	8月1日	火	曙町2-1付近	市道1級21号 (北口大通り)	防護柵が曲がっている	現地を確認しました。安全管理上支障がないため経過観察します。
2	8月4日	金	幸町5-52付近	市道東3号	カーブミラー視認不良	現地を確認し、角度調整しました
3	8月5日	土	若葉町4-22付近	市道東104号 (若葉大通り)	街路灯の劣化	担当部署に対応を依頼しました
4	8月6日	日	曙町3-45付近	市道中112号	民地枝越境によるカーブミラー視認不良	該当地にお住まいの方にせん定のお願いをしました
5	8月11日	金	富士見町2-7付近	市道1級1号 (立川南通り) 市道南145号	歩道脇の草の繁茂	除草を行いました
6	8月11日	金	柴崎町2-8付近	市道1級1号 (立川南通り)	低木の繁茂	せん定を行いました

LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
7	8月14日	月	曙町3-4付近	市道1級8号 (緑川通り)	街路樹の繁茂	せん定を行いました
8	8月14日	月	羽衣町1-24付近	市道南376号	外側線の白線が薄い	現地を確認しました。今年度中に塗り直しを予定しています。
9	8月18日	金	曙町3-47付近	市道中111号	公園樹木枝繁茂によるカーブミラー視認不良	現地を確認し対応しました
10	8月20日	日	富士見町1-33付近	市道南1号	舗装の劣化 マンホールのがたつき	現地を確認しました。マンホールのがたつきは応急処置を施しました。今後舗装補修工事を予定しています。→ 補修工事が完了しました (R5年12月上旬)
11	8月26日	土	錦町2-2付近	市道南335号	放置自転車	現地を確認し2台の自転車に警告書の貼付を行いました。その後、1台は所定の期間を経過しても放置されていたので市で撤去しました。
12	8月28日	月	曙町2-4付近	市道1級21号 (北口デッキ)	点字ブロックの割れ	現地を確認しました。今後補修を予定しています。

LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
13	8月29日	火	錦町1-24付近	市道1級5号 (やすらぎ通り)	民地草越境	現地を確認し土地所有者に対応をお願いをしました
14	8月29日	火	錦町6-25付近	市道南367号	一方通行逆走	交通ルールに関することですので、管轄は立川警察署になります
15	8月30日	水	小平市上水新町1-10 付近	市道東98号沿 道	壁・電信柱の落 書き	電信柱は管理者に対応を依頼しました。壁については立川市では対応できません。