

## LINEによる不具合等連絡の対応状況

令和5年 9月
有効連絡件数 15 件

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
1	9月1日	金	曙町2-7付近	市道中60号 (ピタゴラス通り)	街路灯不点灯	現地を確認し点灯するように対応しました
2	9月3日	日	曙町3-5付近	認定外中8号	カーブミラー視認不良	現地を確認し対応しました
3	9月3日	日	柴崎町4-3付近	市道南283号	点字ブロックの剥がれ	現地を確認しました。今後、補修工事を予定しております。→ <b>補修工事が完了しました(R5年11月下旬)</b>
4	9月4日	月	羽衣町2-27付近	市道南425号 (羽衣中央通り)	民地枝越境	該当地にお住まいの方にせん定をお願いをしました
5	9月6日	水	柴崎町4-22付近	残堀川憩いの水辺	樹木折れ	残堀川憩いの水辺を管理する公園緑地課に引き継ぎをしました。対応状況については、公園緑地課の対応状況をご確認ください。
6	9月9日	土	錦町1-4付近	市道2級1号 (錦中央通り)	舗装の劣化	現地を確認し応急処置を施しました。以降は経過観察とします。

## LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
7	9月9日	土	砂川町8-71付近	市道北63号	・雨水柵の土砂堆積 ・大雨時の道路冠水	通常の雨天時では雨水滞水は確認できませんでした。該当地区は公共雨水管が未整備なため雨水を浸透施設によって処理しており強い降雨が続くと雨水処理が難しい地区となります。適宜浸透施設の清掃等を行い機能の維持に努めます。
8	9月15日	金	上砂町5-85付近	市道2級17号	低木の繁茂	せん定を行いました
9	9月17日	日	上砂町2-44付近	都道7号(五日市街道)	民地枝越境	道路管理者である東京都に対応を依頼しました
10	9月19日	火	若葉町2-33付近	私道	縁石の破損及び水溜り	私道のため市では対応できません。土地所有者にて対応をお願いします。
11	9月21日	木	幸町1-31付近	市道1級10号(すずかけ通り)	街路樹の繁茂	10月中旬にせん定を予定しております→ <b>せん定が完了しました(R5年10月上旬)</b>

## LINEによる不具合等連絡の対応状況

NO	連絡日	曜日	場所	路線名(愛称名)	不具合等内容	対応状況及び結果
12	9月21日	木	曙町2-4付近	北口デッキ階段	階段タイルの割れ	現地を確認し、応急処置を施しました。後日、補修工事を行う予定です。→ <b>補修工事が完了しました（R5年12月下旬）</b>
13	9月24日	日	西砂町3-54付近	市道西12号	民地枝越境によるカーブミラー視認不良	せん定されていることを確認しました
14	9月24日	日	西砂町3-54付近	市道西12号	民地枝越境	せん定されていることを確認しました
15	9月29日	金	西砂町3-34付近	市道1級17号	民地枝越境	現地を確認し、土地所有者にせん定のお願いをしました