

平成29年度 通学路等合同点検 点検シート

学校名	第十小学校	参加者	学校・保護者	野坂副校長・保坂生活指導主任（第十小学校）、山口様（PTA）	
実施日	平成29年11月15日（水）登校時		立川警察	岸田係長（交通課）、黒川巡查部長（生活安全課）	
登校時刻	7:50～8:15		立川市	浅見課長（学務課）・武村（同 学務保健係）、 中村係長（道路課施設係）、石堂係長（交通対策課交通企画係）	

番号	場所	通学路指定	状況(危険内容等)	状況(点検時確認)	対策案	対策案の事業主体					現地写真
						道路管理者		警察	教育委員会	市交通対策課	
						都道	市道				
1	五日市街道 「砂川五番」交差点	○	<ul style="list-style-type: none"> ・交通量が多い。 ・通学児童が多い。 		<ul style="list-style-type: none"> ・薄くなっている横断歩道の再塗装 						
2	すずかけ通り 「砂川町一丁目」交差点 (交差点北西角にジョナサン)	○	<ul style="list-style-type: none"> ・交差点南側の南北方向私道と市道(1-10号線、1-13号線)が交わる地点 ・南側道路(私道)に信号機がなく、車両が進入してくる。 ・交差点北側の信号機は、自転車専用。 	<ul style="list-style-type: none"> ・「今回点検箇所の中で、一番危ない」(学校) ・登校時は、交差点北西角にPTAの見守りがある。 ・すずかけ通りと、南側道路(私道)歩道部分が変わる地点は、ベンガラ色で塗装されており、ミラーが設置されている。 ・南側に「私道につき子ども横断注意」の立て看板あり(南側道路に進入する車両への注意喚起) ・南側に「とびだし注意!! 立川市」の看板あり(南から北へ、すずかけ通りへ進入する車両への注意喚起) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ガードレールの落書き消し ・立て看板の落書き消し 						 
3	十小東側道路とすずかけ通りの交差点	○	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道あり ・通学路と交差点右左折車両が重なる。 	<ul style="list-style-type: none"> ・登下校する児童が多い。 ・交差点南側の電柱に、標示幕「子どもを守る安全・安心パトロール」「学童多し注意!!」あり(北から南に走る車への注意喚起)。 							
4	モノレール基地北側の交差点	○	<ul style="list-style-type: none"> ・交通量が多い ・スピード超過車両あり ・飛び出しが多い。 ・南西側から登校する児童は、交差点を北側→東側に渡り、そのあと歩道沿いに北へ歩くルール 	<ul style="list-style-type: none"> ・「自転車スピード落とせ!」の立て看板あり ・交差点の四隅には、歩行者保護のための防護用強化ガードパイプが整備済み 	<ul style="list-style-type: none"> ・薄くなっているゼブラゾーン(交差点中心にある導流帯)の再塗装 						