

### 第十小学校対策箇所一覧表

地図上の 番号	場所	実施年度	通学路の状況・危険箇所の内容	点検結果・対策内容
①	多摩都市モノレール本社南東T字路	令和3年度	・自転車が多いので、児童との衝突が心配。	○自転車利用者への啓発を図る。 ⇒交通対策課で年間を通じて実施中です。  ○児童に対し、当該道を横断する際は十分に注意するよう指導する。 ⇒小学校で年間を通じて実施中です。
②	砂川五番公園	令和3年度	・公園の奥に大きな木があり、見通しが悪い。	○樹木の剪定を要望する。 ⇒公園緑地課で剪定しました。  ○立川警察署の防犯係へ情報提供する。 ⇒防犯係へ提供しました。
③	砂川町一丁目信号	令和3年度	・北側から来る車両が速度を落とさず、突っ切る。 ・車両への注意喚起のため、歩道の色を赤色にし、標識もつけている。 ・南側の道は私道。	○児童に対し、当該道を横断する際は十分に注意するよう指導する。 ⇒小学校で年間を通じて実施中です。
④	都営柏町一丁目アパート3号棟南側道路	令和3年度	・北側に歩道が無く、路側帯の白線が消えかけている。	○路側帯の白線の再塗装を要望する。 ⇒道路課で再塗装しました。