

西砂小学校対策箇所一覧表

地図上の番号	場所	実施年度	通学路の状況・危険箇所の内容	点検結果・対策内容
①	西砂小東信号	令和3年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車両も自転車も多い。</li> <li>・自転車は、早い速度で歩道を走るの、児童のランドセルとぶつかることがある。</li> <li>・過去に交通事故が起きた。</li> <li>・歩道は拡幅済み。</li> <li>・歩行者向けの信号を短くし、車両だけを通す時間を増やした。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○自転車ナビマークを設置する。 ⇒交通対策課で設置しました。</li> <li>○自転車利用者への啓発を図る。 ⇒交通対策課より年間を通じて実施中です。</li> <li>○パトロールを要望する。 ⇒立川警察署で順次、実施中です。</li> </ul>
②	西砂町宮沢交差点	令和3年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・信号待ちをする場所が狭い。</li> <li>・都道。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○信号待ちする場所の拡幅を要望する。 ⇒立川警察署、北多摩北部建設事務所、道路課で横断歩道の移動、自動車運転者への注意喚起の道路標示、ガードレールの形状変更を行い、児童が安全に信号待ちできるスペースを確保しました。</li> </ul>
③	西砂川街道と林泉寺通りの交差点	令和3年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・北側から来る車両の速度が速く、怖い。</li> <li>・「止まれ」の道路表示は強調されている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○車両運転者向けの看板の設置を要望する。 ⇒道路課で設置しました。</li> </ul>
④	殿ヶ谷緑道と五日市街道の交差点	令和3年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩行者用信号が赤色の時は、手前の安全な箇所で待っているが、青色になった途端、飛び出して、自転車と衝突することがある。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○児童に対し、信号機が青色になっても左右を確認してから、渡るよう指導する。 ⇒小学校で年間を通じて実施中です。</li> </ul>
⑤	殿ヶ谷緑道と西砂小北側道路の交差点	令和3年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・死角がある。</li> <li>・児童がガードレール外にあるブロックに平均台のように乗って遊んでいる。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○児童に対し、ブロックに乗らないよう指導する。 ⇒小学校で年間を通じて実施中です。</li> </ul>