

松中小学校対策箇所一覧表

地図上の番号	場所	実施年度	通学路の状況・危険箇所の内容	点検結果・対策内容
①	一番町接骨院付近の信号	令和3年度	・横断歩道が消えかけている。	○横断歩道の再塗装を要望する。 ⇒立川警察署で再塗装しました。
②	上記信号交差点の東側へ通じる道路	令和3年度	・「スピードを落としてください」の看板が見えにくい。	○看板の移動を要望する。 ⇒道路課であらためて看板を設置しました。
③	一番町3丁目30番地の南北縦の道路	令和3年度	・電柱に貼ってある注意喚起の看板が老朽化している。	○看板の交換を要望する。 ⇒道路課で注意喚起の看板を交換しました。
④	五日市街道	令和3年度	・路側帯や自転車ナビマークが薄くなっている。 ・都道。	○路側帯と自転車ナビマークの再塗装を要望する。 ⇒北多摩北部建設事務所と警視庁で再塗装しました。
⑤	松中団地通り	令和3年度	・街路樹の枝が長いので、歩行の際、邪魔になる。 ・バス停のベンチが割れていて、危ない。	○街路樹の剪定を要望する。 ⇒道路課で剪定しました。  ○ベンチの管理者を確認する。 ⇒学務課から管理者へ連絡し、管理者の方でベンチを撤去しました。
⑥	松中小北東方面コンクリート塀	令和3年度	・塀が高いので、倒れないか不安。 ・補強工事は済んでいる。	○地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。 ⇒学務課でR4版地域安全マップに注意喚起の文言を追記しました。
⑦	ローソン立川一番町四丁目店付近	令和3年度	・信号が無い。 ・側溝の蓋がはずれている。	・歩行者用信号を設置するには、歩道が狭い。  ○引き続き、児童に対し、通らないよう指導する。 ⇒小学校で年間を通じて実施中です。  ○側溝の蓋の管理者の確認を要望する。 ⇒道路課で側溝の蓋をかけ直しました。
⑧	都営立川松中アパート18号棟前の松中北通り	令和3年度	・団地側に植えてある木の根のせいで、ブロックが傾いており、歩道も盛り上がっている。	○JKKへ連絡する。 ⇒学務課からJKKへ情報提供しました。
⑨	松中橋交差点	令和3年度	・右左折車の巻き込み事故が怖い。 ・巻き込み事故防止用の柵とポールが設置済み。	○地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。 ⇒学務課でR4版地域安全マップに注意喚起の文言を追記しました。