

大山小学校対策箇所一覧表

地図上の番号	場所	実施年度	通学路の状況・危険箇所の内容	点検結果・対策内容
①	大山小東門付近	令和3年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スクールゾーンではあるが、すぐ近くに保育園があるので、送迎の車両が多く通る。</li> <li>・東側から来る児童が渡る横断歩道が無い。</li> </ul>	<p>○横断歩道の設置を要望する(ただし、設置が難しいとの意見があった。JKKの協力も必要。)</p> <p>○児童に対し、注意するよう指導する。 ⇒小学校で年間を通じて実施中です。</p>
②	大山小学校入口信号	令和3年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・北側の道はスクールゾーンであるが、通る車両は少なく、右折する車両と児童の衝突が心配。</li> </ul>	<p>○「止まれ」の道路標示の再塗装を要望する。 ⇒立川警察署で再塗装しました。</p> <p>○スクールゾーンのウマ出しを要望する。</p>
③	上砂公園	令和3年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・雑草が伸びると、見通しが悪くなる。</li> </ul>	<p>○草刈りを要望する。 ⇒公園緑地課で草刈りを実施しました。</p>
④	都営上砂町一丁目アパート19号棟と20号棟の間付近	令和3年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・横断歩道が無い場所だが、大人の真似をして、児童が大山道を横断してしまう。</li> </ul>	<p>○地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。 ⇒学務課でR4版地域安全マップに注意喚起の文言を追記しました。</p>
⑤	大山小西門付近	令和3年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車両が速度を落とさずに抜けていく。</li> <li>・児童が大山公園を抜け、そのまま道路を横断して、西門に入っている。</li> </ul>	<p>○車両運転者向けの看板の設置を要望する。 ⇒道路課で設置しました。</p>
⑥	大山団地西信号	令和3年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自転車が赤信号を避けるため、速度を出して、交差点をコの字型で渡るため、児童との衝突が心配。</li> </ul>	<p>○自転車利用者へ歩道通行時は徐行することを啓発する。 ⇒交通対策課より年間を通じて実施中です。</p> <p>○地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。 ⇒学務課でR4版地域安全マップに注意喚起の文言を追記しました。</p>
⑦	立川大山郵便局付近の信号	令和3年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩道が狭いので、信号待ちの児童で混雑する。</li> <li>・自転車も多い。</li> <li>・土日はPTAが、学期始めは学校が見回りしている。</li> <li>・下校時、シルバー人材センターの人が見守りをしている。</li> </ul>	<p>○児童に対し、信号待ちの際は道路にはみ出さないよう指導する。 ⇒小学校で年間を通じて実施中です。</p>