

柏小学校対策箇所一覧表

地図上の番号	場所	実施年度	通学路の状況・危険箇所の内容	点検結果・対策内容
①	日大二高グラウンド前交差点	令和3年度	<ul style="list-style-type: none"> ・北側から来る車両が多く、右左折の際、児童が巻き込まれるのが心配。 ・信号待ちの場所に柵がある。 	<ul style="list-style-type: none"> ○児童に対し、信号待ちの場所にある柵の内側にいるよう指導する。 ⇒小学校で年間を通じて実施中です。
②	千手橋南信号から立川柏町郵便局までの道路	令和3年度	<ul style="list-style-type: none"> ・スクールゾーンになっているが、規制時間帯も車両が多い。 ・横断歩道が少ない。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ウマ出しを行い、通行車両を減らす。 ⇒PTAで年間を通じて実施中です。 ○横断歩道の設置を要望する(ただし、設置は難しいとの意見があった)。
③	立川柏町団地1号棟東側T字路	令和3年度	<ul style="list-style-type: none"> ・スクールゾーンになっているが、規制時間帯も車両が多い。 ・建物が死角になって、車両と横断する児童との衝突が心配。 	<ul style="list-style-type: none"> ○児童に対し、当該道を横断する際は十分に注意するよう指導する。 ⇒小学校で年間を通じて実施中です。