

上砂川小学校対策箇所一覧表

地図上の番号	場所	実施年度	通学路の状況・危険箇所の内容	点検結果・対策内容
①	上砂川小東側校門～スクールゾーン入口	令和3年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・南側がスクールゾーンになっているが、規制時間帯も車両が多い。</li> <li>・スクールゾーンに近い旨の道路の塗装が剥げてきている。</li> <li>・横断歩道が無いので、東西それぞれの横道から来た児童が渡れず、道の両側を歩いている状況になっている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○スクールゾーンに近い旨の道路の塗装の塗り直しを要望する。 ⇒道路課で再塗装しました。</li> <li>○横断歩道の設置を要望する(ただし、設置が難しいとの意見があった)。</li> </ul>
②	上砂川小南信号	令和3年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建物が死角になって、児童と車両が衝突しないか心配。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ミラーの設置を要望する。 ⇒道路課で設置しました。</li> <li>○地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。 ⇒学務課でR4版地域安全マップに注意喚起の文言を追記しました。</li> </ul>
③	武蔵砂川駅西側高架下	令和3年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・東西南北から、車両、自転車、児童が集まり、混雑している。</li> <li>・死角がある。</li> <li>・信号が無い。</li> <li>・路側帯の白線が無い。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○信号機の設置を要望する。</li> <li>○横断旗の設置を要望する(管理は学校またはPTA)。 ⇒PTAで設置しました。</li> <li>○地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。 ⇒学務課でR4版地域安全マップに注意喚起の文言を追記しました。</li> </ul>
④	立川消防署砂川出張所北側の踏切	令和3年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・踏切の開くのを待っている車両が横断歩道を塞いでいる光景を目にする。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。 ⇒学務課でR4版地域安全マップに注意喚起の文言を追記しました。</li> </ul>
⑤	西砂川病院南側の踏切	令和3年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・踏切の開くのを待っている車両が横断歩道を塞いでいる光景を目にする。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。 ⇒学務課でR4版地域安全マップに注意喚起の文言を追記しました。</li> </ul>
⑥	リーベスト立川西側の道路	令和3年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道幅は狭くないが、大きいトラックが通る。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。 ⇒学務課でR4版地域安全マップに注意喚起の文言を追記しました。</li> </ul>