

第一小学校対策箇所一覧表

地図上の番号	場所	実施年度	通学路の状況・危険箇所の内容	点検結果・対策内容
①	正盛堂ビル前Y字路	令和元年度	・一時停止無視の自動車が多い。	○横断歩道と停止線の再塗装を要望する。 ⇒立川警察署で横断歩道と停止線を再塗装しました。
		令和4年度	・交通量が多い。 ・旗振りをしていても、一時停止しない自動車を多々見る。	・止まれの道路標示や標識、横断歩道がある旨の標識が設置されていた。 ○北側から来る自動車向けとして、注意喚起の看板の設置を要望する。 ⇒道路課で注意喚起の看板を設置しました。
②	諏訪神社周辺	令和4年度	・人目につかず、何かあっても気付いてもらえない。 ・街灯が少ないので、暗くなると危険。	○児童に対し、注意喚起を行う。 ⇒小学校で年間を通じて実施しています。 ○立川警察署の担当部署へ見回りを要望する。 ⇒立川警察署の担当部署へ要望しました。
③	諏訪通り	令和3年度	・自動車の交通量が多く、自転車との接触事例もある。	○注意喚起の看板の設置を要望する。 ⇒道路課で注意喚起の看板を設置しました。
		令和4年度	・道幅が狭いが、児童も自動車も自転車も多く通る。 ・自動車はスピードを出している上、すれ違う時、路側帯にはみ出し、危険。	○地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。 ⇒学務課でR5版地域安全マップに注意喚起の文言を追記しました。 ○路側帯の再塗装を要望する。 ⇒道路課で路側帯を再塗装しました。 ○横断歩道がある旨の道路標示の再塗装を要望する。 ⇒立川警察署で横断歩道がある旨の道路標示を再塗装しました。
④	真如苑柴崎第二修行棟周辺道路	令和4年度	・自動車がスピードを出していて、危ない。	○注意喚起の看板の設置を要望する。 ⇒道路課で注意喚起の看板を設置しました。
⑤	諏訪神社前信号機交差点	令和4年度	・見通しが悪く、児童と自動車の接触が心配。	・交差点の南東角は自動販売機があるので、自動車から死角になっていた。 ○南東角を避けるため、児童に対し、隅切りになっている南西角を経由して渡るよう指導する。 ⇒小学校で年間を通じて実施しています。
⑥	柴崎保育園北側道路	令和4年度	・人目につかず、何かあっても気付いてもらえない。 ・街灯が少ないので、暗くなると危険。	・既に一定数の街灯が設置されており、追加の設置は難しい模様。 ○児童に対し、注意喚起を行う。 ⇒小学校で年間を通じて実施しています。 ○立川警察署の担当部署へ見回りを要望する。 ⇒立川警察署の担当部署へ要望しました。
⑦	小学校周辺のスクールゾーン	令和4年度	・スクールゾーンへの進入車両が多く見られる。	・地域住民により、ウマ出しは行われている。 ○立川警察署の担当部署へ取締りを要望する。 ⇒立川警察署の担当部署へ要望しました。
⑧	柴崎公園前信号機交差点	令和4年度	・自転車の信号無視が多い。 ・共同住宅の植栽がはみ出て、死角になって危ない。	・植栽は剪定されており、死角にはなっていないかった。 ○自転車利用者への啓発を図る。 ⇒交通対策課で年間を通じて実施しています。

第一小学校対策箇所一覧表

地図上の番号	場所	実施年度	通学路の状況・危険箇所の内容	点検結果・対策内容
⑨	新奥多摩街道・立川橋東信号機交差点	令和4年度	<ul style="list-style-type: none"> ・信号を渡ろうとすると、自転車が横から飛び出してきた、危険。 ・「自転車注意」や「自転車徐行」といった道路標示を書いてほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・シルバー人材センターの見守り箇所になっている。 ・都道(新奥多摩街道)では、自転車向けの道路標示は書いていない。時速40、50km規制の道路に「徐行」と書くことは交通規制になるので、できない。 ○自転車利用者への啓発を図る。 ⇒交通対策課で年間を通じて実施しています。
	奥多摩街道	令和元年度	<ul style="list-style-type: none"> ・ガードレールに途切れあり。 	<ul style="list-style-type: none"> ○児童に対し、注意喚起を行う。 ⇒小学校で年間を通じて実施しています。
	柴崎町4丁目11番から一小に行く道	令和3年度	<ul style="list-style-type: none"> ・根川から一小へ行く途中の道はガードレールが無く、交通量もそこそこ多いので心配。 	<ul style="list-style-type: none"> ○児童に対し、注意喚起を行う。 ⇒小学校で年間を通じて実施しています。