

第三小学校対策箇所一覧表

地図上の番号	場所	実施年度	通学路の状況・危険箇所の内容	点検結果・対策内容
①	薬局松山堂前信号付近	令和4年度	・裏道になるところで、自動車が速度を出して走っている。	○人の横断する場所であることを自動車運転者がわかるよう、横断指導線の再塗装を要望する。 ⇒道路課で再塗装しました。 ○路側帯を再塗装を要望する。 ⇒道路課で再塗装しました。
②	小学校南門前T字路	令和4年度	・多くの児童が通る地点。信号待ちの児童があふれてしまう。 ・交通量が多い上、道幅も狭くて危険。 ・下校時はシルバー人材センターの見守りが立っている。	○信号待ちのスペースを確保するため、信号近くの共同住宅の植栽の剪定を不動産業者へ要望する。 ⇒不動産業者で剪定しました。
③	錦第三公園の南東角の交差点	令和4年度	・西側から来る自動車が一時停止しないことが多くて危険。交通量もそれなりにある。	・西側から来る自動車に対して、止まれる道路標示や標識、横断歩道がある旨の標識が設置されていた。 ○児童が交差点で止まる意識をより持てるよう、歩行者用ストップマークの再塗装を要望する。 ⇒道路課で再塗装しました。 ○西側方面の道路の路側帯の再塗装を要望する。 ⇒道路課で再塗装しました。
④	元多摩教育センター北西角	令和4年度	・自動車が一時停止しないことが多く、走って坂を下る子も多く危険。	○止まれる道路標示の再塗装を要望する。 ⇒立川警察署で再塗装しました。
⑤	元多摩教育センター北東角	令和4年度	・自動車が一時停止しないことが多く、走って坂を下る子も多く危険。	○児童が交差点で止まる意識をより持てるよう、歩行者用ストップマークの再塗装を要望する。 ⇒道路課で再塗装しました。 ○路側帯の再塗装を要望する。 ⇒道路課で再塗装しました。 ○横断歩道の再塗装を要望する。 ⇒横断歩道のかすれは、工事現場の大型車の通行が一因でもあるので、工事が完了する令和6年秋頃の状況を見て、再塗装を検討します。
	錦町1丁目11番14号付近交差点	令和元年度	・過去にトラックによる児童の巻き込み事故があった。	○児童に対し、注意喚起を行う。 ⇒小学校で年間を通じて実施中です。
	錦町4丁目12番6号の工事現場付近	令和3年度	・令和3年8月から令和6年までの長期にわたり、大型車両の往来が頻回に行われる工事が続いたため。	○工事業者に対し、交通誘導員の常時配置を要望する。 ⇒小学校より工事業者へ依頼しました。