

第六小学校対策箇所一覧表

地図上の番号	場所	実施年度	通学路の状況・危険箇所の内容	点検結果・対策内容
①	小学校北東角	令和元年度	・道路狭く、交通量が多い。	○児童に対し、注意喚起を行う。 ⇒小学校で年間を通じて実施中です。
		令和4年度	・道路が狭く、交通量が多い。 ・昨年、ミラーの向きを直してもらった。	・防犯カメラは犯罪予防が目的なので、交通事故の抑止という点では期待できない。 ○当該箇所を交通安全指導時の見守りポイントに加える。 ⇒小学校の見守りポイントに追加しました。 ○路側帯の再塗装を要望する。 ⇒道路課で再塗装しました。
②	小学校東側の南北に抜ける道路	令和3年度	・抜け道になっており、自動車は規制速度よりも速く走っている。交通量も多い。 ・児童と自動車の接触未遂があった。	・住宅の出入口を塞いでしまうので、看板設置は難しい。 ・速度違反の取り締まりをすると、渋滞を誘発する。 ○児童に対し、注意喚起を行う。 ⇒小学校で年間を通じて実施中です。
		令和4年度	・抜け道になっており、自動車は規制速度よりも速く走っている。 ・交通量も多い。	○路側帯の再塗装を要望する。 ⇒道路課で再塗装しました。
③	羽衣二公園	令和元年度	・不審者に注意。	○児童に対し、注意喚起を行う。 ⇒小学校で年間を通じて実施中です。
		令和4年度	・不審者に注意。 ・最近はお出していない。 ・以前より街灯が明るくなった。	○引き続き、児童に対し、注意喚起を行う。 ⇒小学校で年間を通じて実施中です。