

第八小学校対策箇所一覧表

地図上の番号	場所	実施年度	通学路の状況・危険箇所の内容	点検結果・対策内容
①	小学校南側道路(南門～榎戸弁天前交差点)	令和2年度	・小学校南東角以東は歩道なし(北側に路側帯のみ)。 ・砂川高校、昭和第一高校生の自転車の通行が多い。 ・自転車との接触の報告が多くある。	○児童に対し、注意喚起を行う。 ⇒小学校で年間を通じて実施中です。 ○地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。 ⇒学務課でR4版地域安全マップに注意喚起の文言を追記しました。
		令和5年度	・交通量が多く危険。 ・不審者の目撃情報があり、危険。	○当該箇所のスクールゾーンが長い為、入口だけでなく、道の途中にも、スクールゾーンと分かるような対策を要望する。 ⇒道路課で電柱にスクールゾーンと分かるような巻看板を数か所設置しました。 ○外側線の再塗装を要望する。 ⇒道路課で再塗装しました。 ○交差点やT字路を表す十字マーク、Tマークの再塗装を要望する。 ⇒道路課で再塗装を行いました。 ○止まれの路面標示の再塗装を要望する。 ⇒道路課で再塗装を行いました。 ○引き続き、警察でパトロールを実施していく。 ⇒所管である立川警察署防犯係に情報提供を行いました。 ○児童に対して、注意喚起を行う。 ⇒小学校で年間を通じて実施中です。
②	第八小学校前交差点	令和3年度	・スクールゾーンを守らない自動車が多い。交通量も多く危険である。	○地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。 ⇒学務課でR4版地域安全マップに注意喚起の文言を追記しました。
		令和5年度	・スクールゾーンを守らない自動車が多い。交通量も多く危険。	特に朝、自転車と歩行者の通行量が多い。 信号機が設置されている箇所であり、歩行者が利用するという目的では、ミラーの設置は難しい。 ○引き続き、児童に対して、注意喚起を行う。 ⇒小学校で年間を通じて実施中です。
③	幸町二丁目交差点前の抜け道	令和5年度	・信号のないところを自転車が芋窪街道方面に出ていき危険。	自転車が歩道を横切る際に、一時停止することなく、進行していた。植栽があるため、児童の姿が見えない状況にあった。 ○標識(自転車も必ず止まれ)に落書きがあったため落書き消しを要望する。 ⇒道路課で落書き消しを行いました。 ○自転車が一時停止するような、路面標示の塗装を要望する。 ⇒道路課で自転車用ストップマークと横断指導線を設置しました。
④	栄町銀座通り	令和5年度	・交通量が多く危険。	当該箇所で、令和5年2月に児童と自転車が衝突する事故があった。事故のことが記された看板が設置されている。 自転車利用者に対して、スクールゾーンや通学路と認識し、徐行を促すような対策があるとよい。 ○当該箇所のスクールゾーンが長い為、入口だけでなく、道の途中にも、スクールゾーンと分かるような対策の検討を要望する。 ⇒道路課で電柱にスクールゾーンと分かるような巻看板を数か所設置しました。 ○警察に対して、当該箇所の見回りを要望する。 ⇒所管である立川警察署防犯係に情報提供を行いました。 ○外側線の再塗装を要望する。 ⇒道路課で再塗装を行いました。 ○交通対策課で、引き続き、自転車利用者に対して、啓発を行っていく。
	多摩信用金庫幸町支店近くの交差点	令和2年度	・車両用信号は東西方向(すずかけ通り)のみ。斜めに江の島道に抜ける方向は信号なし。歩行者用信号は南北方向のみ。 ・車両は東西方向の信号が赤になるのを待って斜めに進入している状況。交差点に進入できる時間は短い。すずかけ通りを東西に通行する歩行者と斜めに通行する車両で接触の恐れあり。	○一時停止線を再塗装する。 ⇒立川警察署で再塗装しました。 ○交通情勢に応じて必要な対策を実施する。 ⇒立川警察署で順次、実施中です。
	弁天通り(羽山工務店、前田道路株式会社事務所付近)	令和2年度	・毎年不審者情報あり。	○生活安全課へ青色防犯パトロールを依頼する。 ⇒生活安全課へ依頼しました。