

平成31年度 対策箇所一覧表

No.	学校名	住所	通学路の状況・危険箇所の内容	実施対策	実施期間	対応機関		
						教委・学校	道路管理者	交通管理者
1	第三小学校	錦町1-11付近	事故発生箇所	ミラー、停止線有。 注意喚起指導を実施		○		
2	第一小学校	奥多摩街道	ガードレールに途切れあり	幅員不足のため新規に ガードレールの設置不可。 注意喚起指導を実施		○		
3	第一小学校	一小北、正盛堂ビル東交差点	一時停止無視の自動車が多い	横断歩道、停止線の再 塗装				○
4	第四小学校	四小北東角	信号のない交差点。一時停止無視の自動車が多い。 →停止線、標識、カーブミラー設置済み。	注意喚起指導を実施		○		
5	第四小学校	富士塚公園前交差点	信号設置希望 →付近に信号があるため設置不可	注意喚起指導を実施		○		
6	第七小学校	七小北側歩道	ブロック塀あり →点検済み。 →改修工事によりR2年度から通学路から除外					

平成31年度 対策箇所一覧表

No.	学校名	住所	通学路の状況・危険箇所の内容	実施対策	実施期間	対応機関		
						教委・学校	道路管理者	交通管理者
7	新生小学校	立川たんぽぽ保育園付近	変則的な十字路。 歩道とは反対側に横断歩道あり、横断が複雑になる。 横断歩道の移動を希望 →歩道側に横断歩道を設置した場合、待機場所がないため、移動不可。	注意喚起指導を実施		○		
8	新生小学校	オーケー立川富士見町店付近 横断歩道	店舗に入出庫する自動車が多く、横断に不安がある。 信号機の設置希望。 →信号機の設置は不可。	注意喚起指導を実施		○		
9	第六小学校	六小北東角	道路狭く、交通量が多い。	注意喚起指導を実施		○		
10	第六小学校	羽衣二公園	不審者に注意。 →路上駐車等は無し。注意喚起の看板多数設置済み	注意喚起指導を実施		○		