

## 令和3年度通学路における合同点検状況（令和4年3月28日時点）

危険箇所数 105 箇所

学校・教育委員会による対策箇所数	60 箇所
道路管理者による対策箇所数	23 箇所
警察による対策箇所数	28 箇所
交通対策課による対策箇所数	6 箇所
公園緑地課による対策箇所数	4 箇所
合計	121 箇所

	危険箇所		対策実施担当					対策内容と進捗状況
	危険箇所の位置・形状	理由	学校・教育委員会	道路管理者	警察	交通対策課	公園緑地課	
第一小学校	①立川市柴崎町1丁目～4丁目・奥多摩街道	ガードレールに途切れあり。	○					小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中
	②立川市柴崎町2丁目17番6号・正盛堂ビル東交差点	一時停止無視の自動車が多い。			○			警察で横断歩道と停止線を再塗装する。⇒再塗装済み
	③立川市柴崎町1丁目5番7号・諏訪神社と一小的間の道路	自動車の交通量が多く、自転車との接触事例もある。		○				道路課で注意喚起の看板を設置する。⇒設置済み
	④立川市柴崎町4丁目11番から一小に行く道	根川から一小へ行く途中の道はガードレールがなく、交通量もそこそこ多いので心配。	○					小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中
第二小学校	①立川市曙町2丁目26番10号・競輪場入口交差点	一部歩車分離信号機で、自転車が歩行者用信号を見て交差点に進入するので、児童との接触が心配。			○			警察で停止線等を再塗装する。⇒当該交差点が工事のため、R4年度までに再塗装の予定。
	②立川市曙町3丁目21番21号・小学校の一本東側の路地	北→南方向の一方通行で、緑川通りに合流し、左折する際、巻き込みの恐れ。	○					小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中
第三小学校	①立川市錦町1丁目11番14号・交差点	過去にトラックによる児童の巻き込み事故があった。	○					小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中
	②立川市錦町4丁目12番6号・工事現場付近	令和3年8月から令和6年までの長期にわたり、大型車両の往来が頻回に行われる工事が続くため。	○					小学校が工事業者に対し、交通誘導員の常時配置を要望する。⇒工事業者へ依頼済み
第四小学校	①立川市富士見町4丁目2番3号・小学校北東角の交差点	信号のない交差点で、一時停止無視の自動車が多い。	○					小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中
	②立川市富士見町1丁目23番6号・富士塚公園前交差点	信号が無い横断歩道。	○					小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中
	③立川市富士見町2丁目12番～27号・立川四小前交差点から富士見町2丁目12番15号までの道路	歩道が狭い。歩道上に路上駐車あり。車が猛スピードで走行。	○					学務課で地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。⇒R4版より記載
	④立川市富士見町2丁目23番1号から富士見町2丁目23番8号までの細道	生活道路ではあるが、駐車場があり、近隣の保育園送迎のために朝夕の交通量が多く、危険な走行速度の車が多い。	○					学務課から、保育園へ注意喚起を依頼する。⇒保育園へ状況を説明済み
	⑤立川市富士見町5丁目14番、17番、20番～22番・富士見町5丁目公園から奥多摩街道との交差点まで	スクールゾーンの1本隣の道なので、車の抜け道に利用されている。スピードを出す車あり。道幅が狭く、用水路にフタがない所も多いため、端に寄るのもギリギリ。	○					学務課で地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。⇒R4版より記載
	⑥立川市富士見町3丁目7番～9番・四小区域スクールゾーン内(富士見町1丁目交差点付近から富士見町4丁目6番11号まで)	・路側帯の白線が引いてあるが、細い道のため、朝夕の通学時間帯に広がっている児童が見られる。 ・スクールゾーンにも関わらず、通行する車両が多い。自動車の運転手にスクールゾーンである旨をもっと認識してもらいたい。	○		○			道路課でスクールゾーンである旨の道路標示の再塗装する。⇒再塗装済み

	危険箇所		対策実施担当					対策内容と進捗状況
	危険箇所の位置・形状	理由	学校・教育委員会	道路管理者	警察	交通対策課	公園緑地課	
	⑦立川市富士見町4丁目4番～5番、14番～15番・四小区域スクールゾーン内(四小北門から奥多摩街道まで)	・路側帯の白線が引いてあるが、細い道のため、朝夕の通学時間帯に広がっている児童が見られる。 ・スクールゾーンにも関わらず、通行する車両が多い。自動車の運転手にスクールゾーンである旨をもっと認識してもらいたい。		○				道路課でスクールゾーンである旨の道路標示の再塗装する。⇒再塗装済み
第五小学校	①立川市高松町1丁目～2丁目・学校周辺スクールゾーン	馬(バリケード)出しがなく、スクールゾーンの存在が知られていない。			○			警察より、五小周辺の時間帯通行規制場所を教えてください。⇒警察より情報提供を受け、R4版の地域安全マップより記載
	②立川市高松町1丁目31番～12番・芋窪街道～パークホームズ立川～小学校正門	横断歩道、路側帯、学校前歩道が逆方向にあり、路側帯の通行に固執すると道路を2回横断する必要があり、自転車との接触のリスクが増える。	○					小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中
第六小学校	①立川市羽衣町2丁目29番11号・小学校北東角	道路狭く、交通量が多い。	○					小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中
	②立川市羽衣町2丁目47番8番・羽衣二公園	不審者に注意。	○					小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中
	③立川市羽衣町2丁目25番12号・南北に抜ける道路	・抜け道になっており、自動車は規制速度よりも速く走っている。交通量も多い。 ・児童と自動車の接触未遂があった。	○					小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中
第七小学校	①立川市錦町5丁目6番2号・小学校北側歩道	ブロック塀あり。	○					小学校で、当該歩道を通学路から除外する。⇒除外済み
	②立川市錦町2丁目13番・立川高校南側の十字路	横断歩道がない。	○					学務課で地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。⇒R4版より記載
	③立川市錦町5丁目4番20号から5番25号・錦中央通りと奥多摩街道	自動車交通量が多いが、ガードレールがない。	○					学務課で地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。⇒R4版より記載
	④立川市錦町2丁目5番15号・十字路	横断歩道はあるが、一方通行で歩行者がいても自動車はほとんど止まらない。また、スピードも出ている。	○					小学校とPTAで横断旗の設置を検討する。 学務課で地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。⇒R4版より記載
第八小学校	①立川市幸町2丁目1番地～22番地・小学校南側道路(南門～榎戸弁天前交差点)	・小学校南東角以东は歩道なし(北側に路側帯のみ)。 ・砂川高校、昭和第一高校生の自転車の通行が多い。自転車との接触の報告が多くある。	○					小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中 学務課で地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。⇒R4版より記載
	②立川市幸町1丁目30番地11・多摩信用金庫幸町支店近くの交差点	・車両用信号は東西方向(すずかけ通り)のみ。斜めに江の島道に抜ける方向は信号なし。歩行者用信号は南北方向のみ。 ・車両は東西方向の信号が赤になるのを待って斜めに進入している状況。交差点に進入できる時間は短い。すずかけ通りを東西に通行する歩行者と斜めに通行する車両で接触の恐れあり。			○			警察で一時停止線を再塗装する。⇒再塗装済み 警察で交通情勢に応じて必要な対策を実施する。⇒順次、実施中
	③立川市幸町2丁目23番地9・弁天通り(羽山工務店、前田道路㈱多摩工事事務所付近)	毎年不審者情報あり。	○					学務課から生活安全課へ青色防犯パトロールを依頼する。⇒依頼済み
	④立川市幸町2丁目1番地1・第八小学校前交差点	スクールゾーンを守らない自動車が多い。交通量も多く危険である。	○					学務課で地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。⇒R4版より記載
	①立川市一番町4丁目6番地4・天王橋交差点	赤信号になる直前の車両が速度を出して曲がってくる。 特に天王橋交差点について、玉川上水沿いから交差点に向う信号が10秒程度で赤信号にかわってしまうため、通勤で運転している方は早く通り過ぎたい心理からスピードを出しすぎている。	○					小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中
	②立川市一番町4丁目3番地1・稲荷橋から五日市街道へ抜ける道	スクールゾーンだが、規制時間帯に通り抜ける車両がある。	○		○			小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中 警察で交通情勢に応じて必要な対策を実施する。⇒順次、実施中
	③立川市一番町4丁目1番地2・残堀橋付近	・横断歩道はあるが、交通量が多い。 ・横断歩道の白線が薄くなっている。			○			警察で横断歩道を再塗装する。⇒再塗装済み
	④立川市上砂町4丁目29～29番地・新家橋からくる道路と五日市街道とのT字路	・新家橋方向から来る車両と児童の衝突が心配。 ・生け垣が死角になっている。 ・信号機が無い。	○					小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中

	危険箇所		対策実施担当					対策内容と進捗状況	
	危険箇所の位置・形状	理由	学校・教育委員会	道路管理者	警察	交通対策課	公園緑地課		
第九小学校	⑤立川市上砂町2丁目36番地3・砂川医院近くのT字路	横断歩道の白線が薄くなっている。			○			警察で横断歩道を再塗装する。⇒再塗装済み	
	⑥立川市上砂町2丁目40番地5・立川九小北信号付近	横断歩道の白線が薄くなっている。			○			警察で横断歩道を再塗装する。⇒再塗装済み	
	⑦立川市砂川町3丁目12番地・見影橋付近の交差点	道幅は狭いが、交通量が多い。特に武蔵砂川駅に向かう自転車がが多く、児童との接触が心配。				○		交通対策課で自転車利用者への啓発を図る。⇒年間を通じて実施中	
	⑧立川市砂川町3丁目16番地2・見影橋保育園西方のT字路	自動車が速度を出して走っている。	○					小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中	
	⑨立川市砂川町4丁目20番地12・金比羅橋からくる道路と平成新道の交差点	・交通量が多い。 ・横断歩道の白線が薄くなっている。			○			警察で横断歩道を再塗装する。⇒再塗装済み	
	⑩立川市砂川町4丁目34番地21・阿豆佐味天神社北西方面の十字路	西側から来る車両と児童との衝突が心配。	○					小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中	
	⑪立川市一番町1丁目56～64番地・田堀橋がある道路の西側	・夜間に道路が暗い。 ・路側帯の白線が無い。	○					学務課で地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。⇒R4版より記載	
	⑫立川市上砂町3丁目46番地4・五中東側道路と田堀橋がある道路の交差点	死角があり、児童が横断するのに注意が必要。	○					小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中	
	⑬立川市上砂町3丁目38番地3・砂川医院から藤幼稚園へ抜ける道と九小西側の横道との交差点	・交通量が多い。 ・横断歩道、路側帯の白線、緑色の塗装が薄くなっている。		○	○			道路課で路側帯の白線と緑色を再塗装する。⇒再塗装済み 警察で横断歩道を再塗装する。⇒再塗装済み	
	⑭立川市上砂町2丁目33～35番地・九小西側の横道	・細い道だが、通る車両は少ない。 ・路側帯の白線が薄くなっている。		○				道路課で路側帯の白線を再塗装する。⇒再塗装済み	
	⑮立川市上砂町2丁目9番地2・九小西側道路が国営公園北通りと接するところ	細い道だが、児童が両側を歩いてしまう。	○					小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中	
	⑯立川市上砂町2丁目20番地・都営上砂町一丁目アパート15-1号棟北方の信号の北側に抜ける道路	・細い道だが、一方通行ではなく、通る車両も少ない。 ・路側帯の白線が薄くなっている。	○	○				小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中 道路課で路側帯の白線を再塗装する。⇒再塗装済み	
	⑰立川市砂川町2丁目51番地・砂川町2丁目51番地のT字路	・道路上のT字路である旨の表示が薄くなっている。 ・停止線が薄くなっている。		○	○			道路課で道路上のT字路である旨の標示を再塗装する。⇒再塗装済み 警察で停止線を再塗装する。⇒再塗装済み	
	⑱立川市砂川町2丁目45番地・流泉寺墓地の南側	自転車が速度を出して走っており、曲がり角での児童との衝突が心配。				○		交通対策課で自転車利用者への啓発を図る。⇒年間を通じて実施中	
	⑲立川市砂川町2丁目42番地1・旧すたみな太郎NEO第2駐車場前信号付近	横断歩道の白線が薄くなっている。			○			警察で横断歩道を再塗装する。⇒再塗装済み	
	⑳立川市砂川町2丁目40番地4・セブンイレブン立川砂川町店付近	駐車場に出入りする車両と児童の衝突が心配。	○					小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中	
	㉑立川市砂川町2丁目37番地4・ワークマン立川砂川店付近	自転車がが多く、児童との接触が心配。				○		交通対策課で自転車利用者への啓発を図る。⇒年間を通じて実施中	
	㉒立川市砂川町2丁目5番地7・クリエイト エス・ディー立川砂川店南側の窪方通り	・交通量が多く、車両が速度を出して走行している。 ・歩道が狭い。 ・横断歩道の白線が薄い。			○			警察で横断歩道を再塗装する。⇒再塗装済み	
	㉓立川市上砂町3丁目42番地・カーブ	一方通行のカーブで、児童の歩いているのが見えない。	○					小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中	
	第十小学校	①立川市泉町1078番地92・多摩都市モノレール本社南東T字路	自転車がが多いので、児童との衝突が心配。	○			○		小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中 交通対策課で自転車利用者への啓発を図る。⇒年間を通じて実施中
		②立川市砂川町1丁目2番地14・砂川五番公園	公園の奥に大きな木があり、見通しが悪い。			○		○	警察内で担当部署へ情報提供する。⇒提供済み 公園緑地課へ木の剪定を行う。⇒剪定済み
		③立川市砂川町1丁目13番地34・砂川町一丁目信号	北側から来る車両が速度を落とさず、突っ切る。	○					小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中
		④立川市柏町1丁目12番地1・都営柏町一丁目アパート3号棟南側道路	北側に歩道が無く、路側帯の白線が消えかけている。		○				道路課で路側帯の白線を再塗装する。⇒再塗装済み
⑤立川市柏町1丁目12番地1・都営柏町一丁目アパート北側道路		時速20km規制だが、ほとんどの自動車が50kmで走っており、中には80km出して周回している赤いバイクもいる。	○		○			小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中 警察で交通情勢に応じて必要な対策を実施する。⇒順次、実施中	
	①立川市西砂町1丁目38番地28・西砂小東信号	・車両も自転車も多い。 ・自転車は、早い速度で歩道を走るので、児童のランドセルとぶつかることがある。 ・過去に交通事故が起きた。			○	○		警察でパトロールを行う。⇒順次、実施中 交通対策課で自転車ナビマークを設置する。⇒設置済み 交通対策課で自転車利用者への啓発を図る。⇒年間を通じて実施中	

	危険箇所		対策実施担当					対策内容と進捗状況
	危険箇所の位置・形状	理由	学校・教育委員会	道路管理者	警察	交通対策課	公園緑地課	
西砂小学校	②立川市西砂町2丁目64番地8・西砂町宮沢交差点	信号待ちをする場所が狭い。		○				都(北多摩北部建設事務所)と道路課で、信号待ちの場所を確保する。⇒立川警察署、北多摩北部建設事務所、道路課により、横断歩道の移動、自動車運転者への注意喚起の道路標示、ガードレールの形状変更を行い、児童が安全に信号待ちできるスペースを確保した。
	③立川市西砂町4丁目1番地1・西砂川街道と林泉寺通りの交差点	北側から来る車両の速度が速く、怖い。		○				道路課で車両運転者向けの看板を設置する。⇒設置済み
	④立川市西砂町2丁目48番地2・殿ヶ谷緑道と五日市街道の交差点	歩行者用信号が赤色の時は、手前の安全な箇所を待っているが、青色になった途端、飛び出して、自転車と衝突することがある。		○				小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中
	⑤立川市西砂町2丁目48番地6・殿ヶ谷緑道と西砂小北側道路の交差点	・死角がある。 ・児童がガードレール外にあるブロックに平均台のように乗って遊んでいる。		○				小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中
	南砂小学校	①立川市栄町2丁目69番地・栄緑地	・北門から下校する児童の様子が学校から見えない。 ・自転車の通行が多い。過去に自転車と児童の接触あり。 ・住宅から栄緑地に合流する地点で、植栽により児童の姿が見えない。児童側からも栄緑地を通行する自転車が見えない。					○
②立川市栄町2丁目5番地1・小学校南端側スクールゾーン起点および栄緑地と小学校南側道路交差点		横断歩道が薄くなっている。			○			警察で横断歩道を再塗装する。⇒再塗装済み
幸小学校	①立川市幸町5丁目85番地～73番地・芋窪街道から小学校へのスクールゾーン入り口(通学路西端)	・スクールゾーン規制時間帯の進入車両あり。 ・スクールゾーン標識の設置位置が高すぎる。 ・芋窪街道から交差点角ガソリンスタンドへ進入する車両が歩道を斜めに進入することが多くある。		○	○			警察でスクールゾーン標識の高さを基準まで下げる。⇒実施済み 都(北多摩北部建設事務所)で芋窪街道歩道への車両進入防止を施工する。⇒歩道の車道境に歩行者防護のガードパイプを設置し、ガソリンスタンド側に車両乗り入れ防止のポラードを設置した。
	②立川市幸町5丁目112番地11・四中北東角交差点(スクールゾーン東端)	スクールゾーン規制時間帯の侵入車両あり。			○			警察で横断歩道あり標示を再塗装する。⇒再塗装済み
	③立川市幸町4丁目52番地1・幸町団地バス停(ロータリー)	・南側から幸通りへの通過車両が多い。 ・児童の横断が多い。 ・通行する車両の制限速度超過。 ・不審者によるスマートフォン撮影。			○			警察で横断歩道あり標示を再塗装する。⇒再塗装済み
	④立川市幸町53番地9・幸通りと小川道分岐点Y字路	通行する車両の制限速度超過。			○			警察で横断歩道あり標示を再塗装する。⇒再塗装済み
	⑤立川市幸町6丁目北端・学区北端西武線沿い	不審者情報が多い。			○			警察でパトロールを強化する。⇒順次、実施中
松中小学校	①立川市一番町6丁目5番地6・一番町接骨院付近の信号	横断歩道が消えかけている。			○			警察で横断歩道を再塗装する。⇒再塗装済み
	②立川市一番町4丁目73番地3・上記信号交差点の東側へ通じる道路	「スピードを落としてください」の看板が見えにくい。		○				道路課であらためて看板を設置する。⇒設置済み
	③立川市一番町3丁目30番地・一番町3丁目30番地の南北縦の道路	電柱に貼ってある注意喚起の看板が老朽化している。		○				道路課で看板を交換する。⇒交換済み
	④立川市一番町3丁目22～35番地・五日市街道	路側帯や自転車ナビマークが薄くなっている。		○	○			都(北多摩北部建設事務所)で路側帯の白線を再塗装する。⇒再塗装済み 警察(警視庁)で自転車ナビマークを再塗装する。⇒再塗装済み
	⑤立川市一番町5丁目1番地・松中団地通り	・街路樹の枝が長いので、歩行の際、邪魔になる。 ・バス停のベンチが割れていて、危ない。		○	○			道路課で剪定を行う。⇒剪定済み 学務課でベンチの管理者を確認する。⇒管理者の方でベンチを撤去した
	⑥立川市一番町6丁目1番地2・松中小北東方面コンクリート塀	塀が高いので、倒れないか不安。		○				学務課で地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。⇒R4版より記載
	⑦立川市一番町5丁目2番地の2・ローソン立川一番町四丁目店付近	・信号が無い。 ・側溝の蓋がはずれている。		○	○			小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中 道路課で側溝の蓋をかけ直す。⇒実施済み
	⑧立川市一番町5丁目17番地184・都営立川松中アパート18号棟前の松中北通り	団地側に植えてある木の根のせいで、ブロックが傾いており、歩道も盛り上がっている。		○				学務課において、JKKへ連絡する。⇒連絡済み
	⑨立川市一番町2丁目33番地2・松中橋交差点	右左折車の巻き込み事故が怖い。		○				学務課で地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。⇒R4版より記載

	危険箇所		対策実施担当					対策内容と進捗状況
	危険箇所の位置・形状	理由	学校・教育委員会	道路管理者	警察	交通対策課	公園緑地課	
大山小学校	①立川市上砂町1丁目6番地31・大山小東門付近	・スクールゾーンではあるが、すぐ近くに保育園があるので、送迎の車両が多く通る。 ・東側から来る児童が渡る横断歩道が無い。	○					小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中
	②立川市上砂町1丁目13番地1・大山小学校入口信号	北側の道はスクールゾーンであるが、通る車両は少なく、右折する車両と児童の衝突が心配。	○		○			PTAに対し、スクールゾーンの馬(バリケード)出しを要望する。 警察で「止まれ」の道路標示を再塗装する。⇒再塗装済み
	③立川市上砂町1丁目14番地・上砂公園	雑草が伸びると、見通しが悪くなる。					○	公園緑地課で草刈りを行う。⇒実施済み
	④立川市上砂町1丁目13番地1・都営上砂町一丁目アパート19号棟と20号棟の間付近	横断歩道が無い場所だが、大人の真似をして、児童が大山道を横断してしまう。	○					学務課で地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。⇒R4版より記載
	⑤立川市上砂町1丁目5番地33・大山小西門付近	・車両が速度を落とさずに抜けていく。 ・児童が大山公園を抜け、そのまま道路を横断して、西門に入っている。		○				道路課で車両運転者向けの看板を設置する。⇒設置済み
	⑥立川市上砂町1丁目13番地1・大山団地西信号	自転車が赤信号を避けるため、速度を出して、交差点をコの字型で渡るので、児童との衝突が心配。	○			○		交通対策課で自転車利用者へ歩道通行時は徐行することを啓発する。⇒年間を通じて実施中 学務課で地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。⇒R4版より記載
	⑦立川市上砂町3丁目11番地16・立川大山郵便局付近の信号	・歩道が狭いので、信号待ちの児童で混雑する。 ・自転車も多い。	○					小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中
柏小学校	①立川市柏町4丁目28番地1・日大二高グラウンド前交差点	北側から来る車両が多く、右左折の際、児童が巻き込まれるのが心配。	○					小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中
	②立川市柏町4丁目67～78番地・千手橋南信号から立川柏町郵便局までの道路	・スクールゾーンになっているが、規制時間帯も車両が多い。 ・横断歩道が少ない。	○					PTAでスクールゾーンの馬(バリケード)出しを行う。⇒年間を通じて実施中
	③立川市柏町4丁目52番地13・立川柏町団地1号棟東側T字路	・スクールゾーンになっているが、規制時間帯も車両が多い。 ・建物が死角になって、車両と横断する児童との衝突が心配。	○					小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中
	④立川市砂川町7丁目18番地13・十字路	入り組んだ十字路なので、事故が心配。		○				道路課で注意喚起の看板とカーブミラーを設置する。⇒設置済み
上砂川小学校	①立川市上砂町5丁目5～7番地、11～12番地・上砂川小東側校門～スクールゾーン入口	・南側がスクールゾーンになっているが、規制時間帯も車両が多い。 ・スクールゾーンに近い旨の道路の塗装が剥げてきている。 ・横断歩道が無いので、東西それぞれの横道から来た児童が渡れず、道の両側を歩いている状況になっている。		○				道路課でスクールゾーンに近い旨の道路標示を再塗装する。⇒再塗装済み
	②立川市砂川町8丁目56番地16・上砂川小南信号	建物が死角になって、児童と車両が衝突しないか心配。	○	○				道路課でミラーを設置する。⇒設置済み 学務課で地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。⇒R4版より記載
	③立川市上砂町5丁目50番地・武蔵砂川駅西側高架下	・東西南北から、車両、自転車、児童が集まり、混雑している。 ・死角がある。 ・信号が無い。 ・路側帯の白線が無い。	○					学校またはPTAで横断旗を設置する。⇒PTAでR3年度中に設置する予定 学務課で地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。⇒R4版より記載
	④立川市砂川町8丁目52番地6・立川消防署砂川出張所北側の踏切	踏切の開くのを待っている車両が横断歩道を塞いでいる光景を目にする。	○					学務課で地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。⇒R4版より記載
	⑤立川市砂川町7丁目1番地1・西砂川病院南側の踏切	踏切の開くのを待っている車両が横断歩道を塞いでいる光景を目にする。	○					学務課で地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。⇒R4版より記載
	⑥立川市上砂町5丁目60番地1・リーベスト立川西側の道路	道幅は狭くないが、大きいトラックが通る。	○					学務課で地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。⇒R4版より記載
新生小学校	①立川市富士見町7丁目42番・ポンプ室付近の十字路	坂を登ると駅に行く道で、交通量も多く危険。また、不審者が出没したこともある。	○					学務課で地域安全マップに記載し、注意喚起を行う。⇒R4版より記載
	②立川市富士見町47番・たちかわ創造舎正面に向かう道路	ドラマの撮影がある時はロケ車、生活の一般車、ごみ収集車が何台もあり、子供の歩行に危険が多い。	○					学務課からたちかわ創造舎に利用者への注意喚起を依頼する。⇒関係部署へ依頼済み
	③立川市富士見町6丁目59番1号・立川たんぼ保育園付近	変則的な十字路で北側歩道とは反対側に横断歩道があり、横断が複雑なところだが、自転車やバイクの抜け道になっていて、柵のところで混雑する。また、公園の樹木が伸びてきて、視界が悪い。					○	道路課で柵の移動を検討する。⇒当該柵は自動車の進入禁止及び自転車と歩行者の飛び出し防止が目的で、柵を移動することによって、その目的が果たせなくなるおそれがあるので、移動は難しい。 公園緑地課で樹木の剪定を検討する。⇒剪定済み。
	④立川市富士見町6丁目50番28号・オーケー立川富士見町店付近横断歩道	店舗に出入庫する自動車が多く、横断に不安がある。	○					小学校で注意喚起指導する。⇒年間を通じて実施中

	危険箇所		対策実施担当					対策内容と進捗状況
	危険箇所の位置・形状	理由	学校・教育委員会	道路管理者	警察	交通対策課	公園緑地課	
若葉台小学校	①立川市若葉町1～2丁目・府中道	細い道が長く続く箇所、交通量が多い。スピードを出している自動車も目につく。		○	○			警察で路側帯や制限速度を再塗装する。⇒再塗装済み。加えて、道路課でポラードを3箇所計6本設置した。
	②立川市若葉町1丁目23番地24・府中道とすずかけ通りの交差点	横断歩道塗装にかすれあり。			○			警察で横断歩道を再塗装する。⇒再塗装済み
	③立川市若葉町1丁目・すずかけ通り	南北に横断時、街路樹により見通しが悪い。	○					小学校で横断する箇所を限定する。⇒実施済み 学務課で横断旗の設置個所を移動する。⇒移動済み
	④立川市若葉町1丁目13番地2の6号棟と19号棟の間・けやき台団地内スクールゾーン	・進入車両あり。 ・すずかけ通りから左折して進入する車両が一時停止しない。			○			警察で交通情勢に応じて必要な対策を実施する。⇒順次、実施中
	⑤立川市若葉町1丁目13番地2・けやき台団地24号棟付近交差点	府中道からすずかけ通り方面に進入する車両の進入速度が速い。		○				道路課でポラードを設置する。⇒設置済み
	⑥立川市若葉町3丁目13番地6・若葉西通りと立川九中へ抜ける道の交差点	立川九中へ抜ける道は細い道だが、通行車両が多く、児童との衝突が心配。		○				道路課で注意喚起の看板を設置する。⇒設置済み
	⑦立川市若葉町1丁目13番地1・若葉台小西側T字路	信号機が無い箇所、すずかけ通りから曲がってくる自動車が多く、児童との衝突が心配。	○					小学校ですずかけ通りの北側を歩くように指導する。⇒年間を通じて実施中

### 令和3年度通学路以外の危険箇所（令和4年3月28日時点）

	危険箇所		対策実施担当					対策内容と進捗状況
	危険箇所の位置・形状	理由	学校・教育委員会	道路管理者	警察	交通対策課	公園緑地課	
立川第三中学校	①立川市羽衣町3丁目25番6号・中学校北側道路	道幅が狭く、踏切があり、自動車のミラーにぶつかったり、足をひかれたり、事故が多く、危険。		○				道路課で注意喚起の看板を設置する⇒設置済み