

平成31年度 立川市 下水処理場 放射線等測定結果

測定回数は、状況により変わることがあります。

測定実施日		放射線量				放射能量				放射能量			放射能量		
		錦町下水処理場敷地境界 (μ Sv/h)				汚泥焼却灰 (Bq/kg)				多摩川放流水 (Bq/l) 1回程度/四半期 二次処理水			根川せせらぎ用水 (Bq/l) 1回/月(7~10月(夏季)) 高度処理水		
月	日	北	南	東	西	ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137	セシウム 合計	ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137	ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137
10	2	0.06	0.05	0.03	0.04	不検出	不検出	104	104	-	-	-	不検出	不検出	不検出
10	8	0.06	0.05	0.03	0.04	不検出	不検出	59	59	-	-	-	-	-	-
10	23	0.06	0.05	0.04	0.04	不検出	13	158	171	-	-	-	-	-	-
11	5	0.06	0.05	0.04	0.03	不検出	不検出	112	112	不検出	不検出	不検出	-	-	-
11	19	0.06	0.05	0.03	0.04	不検出	不検出	66	66	-	-	-	-	-	-
12	3	0.07	0.05	0.04	0.04	不検出	不検出	82	82	-	-	-	-	-	-
12	10	0.06	0.06	0.04	0.05	不検出	不検出	55	55	-	-	-	-	-	-
12	24	0.07	0.05	0.04	0.05	不検出	不検出	96	96	-	-	-	-	-	-
1	7	0.06	0.06	0.04	0.05	不検出	不検出	43	43	-	-	-	-	-	-
1	14	0.06	0.06	0.03	0.06	不検出	不検出	79	79	-	-	-	-	-	-
1	28	0.07	0.06	0.04	0.05	不検出	不検出	89	89	-	-	-	-	-	-
2	4	0.06	0.06	0.05	0.05	不検出	不検出	88	88	不検出	不検出	不検出	-	-	-
2	18	0.07	0.05	0.03	0.05	不検出	不検出	82	82	-	-	-	-	-	-
3	3	0.06	0.05	0.04	0.05	不検出	不検出	104	104	-	-	-	-	-	-
3	10	0.06	0.06	0.05	0.06	不検出	不検出	62	62	-	-	-	-	-	-
3	24	0.06	0.05	0.04	0.05	不検出	不検出	70	70	-	-	-	-	-	-
3	31	0.07	0.05	0.04	0.05	不検出	不検出	106	106	-	-	-	-	-	-